MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona	Est. N°
6	1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013384596 R **OBLEA N°** 252608729

Conductor	GUSTAVO MORALES			**Titular**	LUIS A. GRAF
Documento	DNI 29511116			**Documento**	DNI 13887418
Marca	MERCEDES BENZ			**Dominio N°**	EZL558
Tipo	VEHICULOS PESADOS			**Motor N°**	90496500613277
Modelo	OH 1115L	**Año**	2005	**Chasis N°**	8AB3900535A130798
Resultado	**APTO**			**Cert. GNC**	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 21/10/2025					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
04.06.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO OTROS EJES-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE:(35)%. FUERZAS IZQ./DCH. (14.180)/(9.210) KNW.		

Tiempos:	H. INGR.:	H. EGR.:	TTL:	TTE:
	12:25:42	12:30:01	00:03:14	00:04:19

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 24/06/2025

ORIGINAL

Impreso: 24/06/2025