MINISTERIO DE TRANSPORTE — GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013392161 R **OBLEA N° 261100445**

Conductor	NORTHBUS S.R.L.			Titular	NORTHBUS S.R.L.
Documento	CUIT 30-70825832-2			Documento	CUIT 30-70825832-2
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	JUY214
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	904973U0901629
Modelo	BMO 368	Año	2010	Chasis N°	8AB368185BA137009
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 03/01/2026					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
02.01.004	LUCES REGLAMENTARIAS-FAROS FRONTALES: FAROS FRONTALES CON CRISTAL RAJADO O ROTO EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA		
04.05.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO 1ER EJE-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN 1ER EJE: (33)%. FUERZAS IZQ./DCH. (11.590)/(17.180) KNW.		
11.03.002	SEGURIDAD Y EMERGENCIA-OTROS: VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H. INGR.: 13:42:42	H. EGR.: 13:45:13	TTL: 00:02:11	TTE: 00:02:31

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 04/07/2

Impreso: 04/07/2025