MINISTERIO DE TRANSPORTE — GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013367647 **OBLEA N° 252607804**

Conductor	MATEO LOPEZ			**Titular**	CARLOS E. LOPEZ
Documento	DNI 45431199			**Documento**	DNI 23859455
Marca	AGRALE			**Dominio N°**	HQJ418
Tipo	VEHICULOS PESADOS			**Motor N°**	D1A022247
Modelo	PIA	**Año**	2008	**Chasis N°**	9BYC2Y1U9C004481
Resultado	**APTO**			**Cert. GNC**	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 25/11/2025					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
04.06.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO OTROS EJES-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE:(31)%. FUERZAS IZQ./DCH. (9.420)/(6.520) KNW.		
09.11.003	ESTADO GENERAL DEL VEHICULO-PERDIDAS DE FLUIDOS AL PAVIMENTO: PERDIDAS DE ACEITE CARTER/MOTOR/TRANSMISION		

Tiempos:	H. INGR.: 13:42:36	H. EGR.: 13:48:37	TTL: 00:04:31	TTE: 00:06:01

USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $57116,97

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 26/05/2025

#D:2

ORIGINAL

Impreso: 26/05/2025