MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona	6	Est. N°	1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013425810 OBLEA N° 261550419

Conductor	ROBERTO N. ORELLANA			Titular	CARLA ARELLANO
Documento	DNI 24951395			Documento	DNI 33789877
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	JPZ710
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	904973U0904243
Modelo	BMO 368	Año	2012	Chasis N°	8AB368185BA137105
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 24/02/2026					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
05.07.003	SISTEMA DE SUSPENSION-BARRAS ESTABILIZADORAS: BUJES, O TACOS DE BARRAS ESTABILIZADORAS DETERIORADOS O INEXISTENTES EJE 2		
08.01.003	NEUMATICOS-PROFUNDIDAD DEL DIBUJO: DESGASTE DESPAREJO EN NEUMATICOS EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA		

Tiempos:	H. INGR.: 08:22:40	H. EGR.: 08:43:36	TTL: 00:09:09	TTE: 00:20:56

OBSERVACIONES

USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $72624,57

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 25/08/2025

#D:2