MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013408636 R

OBLEA N° 261108029

Conductor	MARIA ARAGON			Titular	NORTHBUS S.R.L.
Documento	DNI 30325667			Documento	CUIT 30-70825832-2
Marca	AGRALE			Dominio N°	FWF907
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	30809950
Modelo	MT12.0LE	Año	2006	Chasis N°	9BYC37X157C000204
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 16/01/2026					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
04.06.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO OTROS EJES-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE:(32)%. FUERZAS IZQ./DCH. (21.820)/(14.900) KNW.		

Tiempos:	H. INGR.: 10:11:50	H. EGR.: 10:15:48	TTL: 00:02:56	TTE: 00:03:58

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta N°: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 29/07/2025

ORIGINAL

Impreso: 29/07/2025