MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona	6	Est. N°	1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013422224 R

OBLEA N° 261548632

Conductor	ALEJANDRO G. MORGANTI			**Titular**	ALEJANDRO G. MORGANTI
Documento	DNI 20272232			**Documento**	DNI 20272232
Marca	MERCEDES BENZ			**Dominio N°**	KPN544
Tipo	VEHICULOS PESADOS			**Motor N°**	61198170131788
Modelo	SPRINTER	**Año**	2011	**Chasis N°**	8AC904663CE055383
Resultado	**APTO**			**Cert. GNC**	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 21/02/2026					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
08.01.003	NEUMATICOS-PROFUNDIDAD DEL DIBUJO: DESGASTE DESPAREJO EN NEUMATICOS EN PARTE TRASERA IZQUIERDA		

Tiempos:	H. INGR.:	10:48:13	H. EGR.:	10:59:16	TTL:	00:10:26	TTE:	00:11:03

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 19/08/2025

ORIGINAL

Impreso: 19/08/2025