MINISTERIO DE TRANSPORTE — GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013340665 **OBLEA N° 252605951**

Conductor	NICOLAS MARTINEZ			**Titular**	NICOLAS MARTINEZ
Documento	DNI 37189054			**Documento**	DNI 37189054
Marca	MERCEDES BENZ			**Dominio N°**	LDD239
Tipo	VEHICULOS PESADOS			**Motor N°**	904.973-U0-977574
Modelo	BMO 368	**Año**	2012	**Chasis N°**	8AB368185CA139964
Resultado	**APTO**			**Cert. GNC**	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 14/10/2025					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
03.09.002	SISTEMA DE DIRECCION Y TREN DELANTERO-TENSORES Y BUJES TREN DELANTERO: JUEGO O DESGASTE EN PERNO Y BUJE DE PUNTA DE EJE EXCESIVO EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA		
04.06.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO OTROS EJES-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE:(35)%. FUERZAS IZQ./DCH. (18.920)/(12.310) KNW.		
08.01.003	NEUMATICOS-PROFUNDIDAD DEL DIBUJO: DESGASTE DESPAREJO EN NEUMATICOS EN PARTE TRASERA DERECHA		

Tiempos:	H. INGR.: 10:41:49	H. EGR.: 11:12:12	TTL: 00:29:13	TTE: 00:30:23

USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $57116,97

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta N°: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 14/04/2025

ORIGINAL

Impreso: 14/04/2025