MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona	6	Est. N°	1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013408574 OBLEA N° 261108018

Conductor	ALICIA LOPEZ			Titular	ALICIA LOPEZ
Documento	DNI 22530663			Documento	DNI 22530663
Marca	RENAULT			Dominio N°	JVQ289
Tipo	VEHICULOS LIGEROS			Motor N°	6PUA754C261002
Modelo	MASTER DCI 120	Año	2011	Chasis N°	93YCDDUH6BJ8710215
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 05/02/2026					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
02.04.007	LUCES REGLAMENTARIAS-LUCES DE GIRO: LUZ DE GIRO DESCOLORIDOS EJE 2		-
10.02.001	CONTAMINACION AMBIENTAL-HUMOS DE ESCAPE: OTROS VISIBLES		

Tiempos:	H. INGR.: 09:39:01	H. EGR.: 09:59:16	TTL: 00:08:34	TTE: 00:20:15

OBSERVACIONES

USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $39820,43

Consultas al: 02320-442080

Planta N°: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING. V. MOTOS / J. CORA / A. LESCANO

FECHA: 29/07/2025

Impreso: 29/07/2025