MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013367400 R **OBLEA N° 252607778**

Conductor	ANIBAL LUCERO			Titular	NORTHBUS S.R.L.
Documento	DNI 14387236			Documento	CUIT 30-70825832-2
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	FVA980
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	904925U0658475
Modelo	BM0390	Año	2006	Chasis N°	8AB3900564A131216
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 25/11/2025					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
04.04.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: EFICACIA-EFICACIA FRENO DE SERVICIO INSUFICIENTE: (42)%. SUMA FUERZAS POR EJE: (13.400)/(22.430)/(%3)/(%4) KNW. PESO (8680) KGS.		

Tiempos:	H. INGR.: 10:47:32	H. EGR.: 10:49:52	TTL: 00:00:56	TTE: 00:02:20

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 26/05/2025

Impreso: 26/05/2025