MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona	6	Est. N°	1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013310797 R **OBLEA N°** 252602719

Conductor	MARIANO ALVAREZ			**Titular**	LAURA V. SANTILLAN
Documento	DNI 43262295			**Documento**	DNI 27627805
Marca	MERCEDES BENZ			**Dominio N°**	JSV430
Tipo	VEHICULOS PESADOS			**Motor N°**	904973UO908050
Modelo	BMO 368	**Año**	2011	**Chasis N°**	8AB368185BA137139
Resultado	**APTO**			**Cert. GNC**	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 24/08/2025					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
11.03.002	SEGURIDAD Y EMERGENCIA-OTROS: VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H. INGR.:	08:43:02	H. EGR.:	08:50:50	TTL:	00:07:22	TTE:	00:07:48

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 25/02/2025

ORIGINAL

Impreso: 25/02/2025

#D:1

MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013419445 **OBLEA N° 261113279**

Conductor	MARIANO ALVAREZ			**Titular**	LAURA V. SANTILLAN
Documento	DNI 43262295			**Documento**	DNI 27627805
Marca	MERCEDES BENZ			**Dominio N°**	JSV430
Tipo	VEHICULOS PESADOS			**Motor N°**	904973UO908050
Modelo	BMO 368	**Año**	2011	**Chasis N°**	8AB368185BA137139
Resultado	**APTO**			**Cert. GNC**	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 23/02/2026					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG

Tiempos:	H. INGR.: 10:05:27	H. EGR.: 10:20:54	TTL: 00:06:30	TTE: 00:15:27

OBSERVACIONES **USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $143353,56**

Consultas al: 02320-442080

Planta N°: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING. W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 13/08/2025

Impreso: 13/08/2025