MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013369227 R **OBLEA N° 252607893**

Conductor	SEBASTIAN A. GARCIA			**Titular**	ROSARIO BUS S.A.
Documento	DNI 30930026			**Documento**	CUIT 30-70763383-9
Marca	MERCEDES BENZ			**Dominio N°**	KCI211
Tipo	VEHICULOS PESADOS			**Motor N°**	902961U0899148
Modelo	O500	**Año**	2011	**Chasis N°**	9BM382189BB750365
Resultado	**APTO**			**Cert. GNC**	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 24/11/2025					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
05.08.001	SISTEMA DE SUSPENSION-OTROS: OTROS (A TIPEAR POR EL INSPECTOR) BUJE TENSOR INFERIOR DETERIORA EN PARTE TRASERA IZQUIERDA		

Tiempos:	H. INGR.: 14:45:34	H. EGR.: 14:54:01	TTL: 00:07:13	TTE: 00:08:27

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta N°: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 28/05/2025

Impreso: 28/05/2025

ORIGINAL