MINISTERIO DE TRANSPORTE — GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013379220 **OBLEA N° 252608435**

Conductor	MATIAS DENOBILI			Titular	NORTHBUS S.R.L.
Documento	DNI 41009332			Documento	CUIT 30-70825832-2
Marca	AGRALE			Dominio N°	FXQ950
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	812753
Modelo	MT12.0LE	Año	2006	Chasis N°	9BYC37X157C000234
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 29/12/2025					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
02.01.006	LUCES REGLAMENTARIAS-FAROS FRONTALES: ALINEACION INCORRECTA DE FAROS FRONTALES		
09.03.003	ESTADO GENERAL DEL VEHICULO-PARAGOLPES DELANTERO/TRASERO:SOPORTE/ALTURA/ESTADO: PARAGOLPES DEFORMADOS O ROTOS		
11.03.002	SEGURIDAD Y EMERGENCIA-OTROS: VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H. INGR.: 12:06:21	H. EGR.: 12:41:56	TTL: 00:08:43	TTE: 00:35:35

OBSERVACIONES USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $57589,01

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 12/06/2025

#D:3

ORIGINAL

Impreso: 12/06/2025