MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona	6	Est. N°	1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013428726 OBLEA N° 261551377

Conductor	GABRIEL LOPEZ			Titular	LUZ CARINA ESQUIVEL
Documento	DNI 23859454			Documento	DNI 37839764
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	IOP722
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	6119817010472 7
Modelo	SPRINTER	Año	2010	Chasis N°	8AC904663AE027029
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 27/02/2026					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
08.01.003	NEUMATICOS-PROFUNDIDAD DEL DIBUJO: DESGASTE DESPAREJO EN NEUMATICOS EN PARTE TRASERA DERECHA		-

Tiempos:	H. INGR.: 09:30:05	H. EGR.: 09:41:24	TTL: 00:05:04	TTE: 00:11:19

OBSERVACIONES USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $71676,78

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 28/08/2025

ORIGINAL

Impreso: 28/08/2025

#D:1