Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
2ncLj2Xue5

Serie V

CERTIFICADO Nº 0310270

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: GOOD POINT LOGISTICAL S.R.L (*)
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30636604611
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: PARANA 224 PISO 5 DEPTO 19
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 1074
06 TELEFONO/ TELEFONE: 46623000 1141663745
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): TRANSPORTES.ELQUIQUESRL@GMAIL.
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: CIUDAD DE BUENOS AIRES

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **AG546BT**
10 REGISTRO / RENAVAM: B258846
11 AÑO / ANO: 2024
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 21/04/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 21/04/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **21/04/2026**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: REVISION TECNICA VEHICULAR GENERAL PAZ S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 060-118
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. HORACIO HÉCTOR VILLALBA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: IO12872(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 ALTURA / ALTURA: 2.60 m.
21 ANCHO / LARGURA: 8.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: MERCEDES BENZ
24 MODELO/ MODELO: ATEGO 1721 48
25 NUMERO/ NUMERO: 8AB958154RA806117
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): 18500
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):
31 CMT / CMT (*):

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NUMERO (*): 9241350U0515933
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:
37 TIPO/ TIPO:
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS.

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CAMIÓN RÍGIDO
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO: TCA (CAJA ABIERTA)
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*): CONTINENTAL
43 NUMERO/ NÚMERO (*): 10542381

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
Ficha RCM AITA Nº: 4062878
Nro. de ICM: 330659
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 210.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROTRESUNOCERODOSSIETECERO

MERCOSUR

AG546BT 118-01 21/04/2025 18:00

AG546BT 118-02





21/04/2025 18:00

2ncLJ2Xue5

AG546BT G C 060-118 1113831 1 V 310270 21/04/2025 17:57

Antecedentes de la Actividad

106805180097

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	CAMION RIGIDO CABINA SIMPLE CON CAJA ABIERTA
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA SÍ	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 060-118	FECHA 21/04/2025	HORA HI: 17:57 / HF: 18:13	Nro. **118-01113831**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: GOOD POINT LOGISTICAL S.R.L	DOMINIO **AG546BT**	AÑO 2024

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	ATEGO 1721 48	8AB958154RA806117
MOTOR	MERCEDES BENZ	1721	9241350U0515933
TACOGRAFO	CONTINENTAL		10542381
LIMITADOR	NO	TCA (CAJA ABIERTA)	-
CARROCERIA	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -
-			

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 1.55
1	3096	7.8	7.6	2.56	50.7	CO(%)	HC(ppm)
2	3048	7.9	7.6	3.8	51.84	NOX	
3						**RUIDO**	
4						EXT. ESCAPE	70.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	6144				51.27	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 2	6144	5.8	5.1	12.07	18.08	DERIVA	0,0 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

1805(L) Sistema de Enganche – Vehículo Tractor o Motriz > Elemento de enganche tractor NO HOMOLOGADO (VINCULACION TRASERA SOLO PARA MOVIMIENTOS EN PREDIOS PRIVADOS. NO APTA PARA USO EN VIA PUBLICA)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Galarza, Agustin O.	Ing. Villalba, Horacio Héctor Mat. Nº: IO12872(COPIME)

Certificado: V-310270