Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
2VmjxdJuNA

Serie U

CERTIFICADO Nº 0827768

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO:
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF:** TRANSPORTE FBM S.R.L
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: CUIT 30712307095
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: YERBAL 2291
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 1001
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): 1556594692 + 1125630392
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:** CIUDAD DE BUENOS AIRES
09 **MATRICULA / DOMINIO /** PLACA: **AC098RN**
10 **REGISTRO /** RENAVAM: B8441
11 **AÑO /** ANO: 2017
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: N2

13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO: 05/12/2024
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO: 05/12/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO: **05/12/2025**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** POLCAR NORTE S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 060-100
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. ARMANDO MANGANO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO/ Nº** DE REGISTRO: 12136(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA /** ALTURA: 3.20 m.
21 **ANCHO /** LARGURA: 2.20 m.
22 **LARGO /** COMPRIMENTO: 7.60 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA /** MARCA: IVECO
24 **MODELO/** MODELO: DAILY 70C17 PASO 4350
25 **NUMERO/** NUMERO: 93ZC70C01J8475423
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL : 6900
30 **CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT /** CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO /** NÚMERO (*): 7261690
33 **COMBUSTIBLE /** COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA /** POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CP CF CMG
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN RÍGIDO
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TCAPC (CAJA ABIERTA CON PLATAFORMA DE CARGA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*): -
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
Ficha RCM AITA Nº: 3754703
Nro. de ICM: 181682
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 300.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROOCHODOSSIETESIETESEISOCHO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Escaneado con CamScanner



2VmjxdJuNA

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 500005357802
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	CAMION RIGIDO CAB SIM CAJA ABIERTA C/PLAT DE CARGA
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

Escaneado con CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 060-100	FECHA 05/12/2024	HORA HI: 08:05 / HF: 08:52	Nro. **100-01103675**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: TRANSPORTE FBM S.R.L	DOMINIO **AC098RN**	AÑO 2017

	MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS	IVECO	DAILY 70C17 PASO 4350	93ZC70C01J8475423
MOTOR	IVECO	F1CE0481N 3.0D 16V	7261690
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCAPC (CAJA ABIERTA CON	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg) / **CONTROL DE FRENOS**

EJES	BASCULA	FZA. IZQ	FZA. DER	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	2031	5.27	5.29	0.38	53.0
2	4072	11.25	9.39	16.53	51.67
3					
4					
TOTAL	6103				52.11
FRENO ESTAC. 2	6103	6.77	7.37	8.14	23.62

GASES

BACHARACH	OPACIDAD 0.68
CO(%)	HC (ppm)
NOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE	89.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	1.33 m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA Nº 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

070701(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Posición) > Color de las luces no permitido

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada (PATENTE DELANTERA)

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (GUARDABARROS Y BABERO IZQUIERDO)

1507(L) Documentación > Descripción Libre (ADECUAR TIPO DE VEHICULO EN CEDULA VERDE)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	MILENESE, JULIAN	Ing. MANGANO, ARMANDO Mat. Nº: 12136(COPIME)

Certificado: U-827768

Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner