MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 11 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 001100012750967 **OBLEA N°** 261911077

Conductor	MAX G.C. PERUGORRIA			**Titular**	MEF S.R.L.
Documento	DNI 33480923			**Documento**	CUIT 30-70915373-7
Marca	FOTON			**Dominio N°**	AE824XK
Tipo	VEHICULOS LIGEROS			**Motor N°**	DAM15R202000020ZLB
Modelo	TM1	**Año**	2020	**Chasis N°**	LVAV2JVB9ME300314
Resultado	**APTO**			**Cert. GNC**	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 24/10/2026					
Clasificación	TRANSPORTE DE CARGAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
			-

Tiempos:	H. INGR.: 08:32:46	H. EGR.: 08:54:44	TTL: 00:09:34	TTE: 00:21:58

OBSERVACIONES

Consultas al: 0223-4643461

Planta Nº: 111 - MAR DEL PLATA
Firma y aclaración del responsable:
ING. ARNALDO MAQUEZ / SUP. JORGE CHAVERO
Verificación D. NO OFICIAL.

FECHA: 24/10/2025

Impreso: 24/10/2025

ORIGINAL

#D:0