MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona	6	Est. N°	1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013424639 OBLEA N°

Conductor	ROBERTO N. ORELLANA			Titular	GISELLE ANGELI
Documento	DNI 24951395			Documento	DNI 26032263
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	IBE759
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	904965UO787024
Modelo	BMO390	Año	2009	Chasis N°	8AB3900549A133290
Resultado	CONDICIONAL			Cert. GNC	
VALIDO PARA CIRCULAR HASTA 21/10/2025				REVERIFICACION GRATUITA HASTA 21/10/2025	
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
04.06.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO OTROS EJES-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE:(41)%. FUERZAS IZQ./DCH. (23.460)/(13.780) KNW.	X	
08.01.002	NEUMATICOS-PROFUNDIDAD DEL DIBUJO: PROFUNDIDAD DIBUJO DE NEUMATICOS INSUFICIENTE EN PARTE TRASERA DERECHA INTERNO	X	
09.06.002	ESTADO GENERAL DEL VEHICULO-PARABRISAS: PARABRISAS DETERIORADO	X	

Reverificación SIN CARGO
Dentro del Plazo Indicado

Tiempos:	H. INGR.: 11:17:45	H. EGR.: 11:30:54	TTL: 00:08:52	TTE: 00:13:09

OBSERVACIONES USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $72624,57

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 22/08/2025

ORIGINAL

Impreso: 22/08/2025

#D:3