MINISTERIO DE TRANSPORTE — GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

# CERTIFICADO
# VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

**INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013447317 R** **OBLEA N° 261561045**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductor | JOSE LUIS RUGILO | | | Titular | LORELEY BELEN ALMADA |
| Documento | DNI 12610308 | | | Documento | DNI 40672675 |
| Marca | MERCEDES BENZ | | | Dominio N° | HLG262 |
| Tipo | VEHICULOS PESADOS | | | Motor N° | 904965UO780005 |
| Modelo | BMO 390 | Año | 2008 | Chasis N° | 8AB39000548A132906 |
| Resultado | APTO | | | Cert. GNC | |
| APTO PARA CIRCULAR HASTA 18/03/2026 | | | | | |
| Clasificación | TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS | | | | |

## DEFICIENCIAS OBSERVADAS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DEFECTOS DL | DEFECTOS DG |
|---|---|---|---|
| 01.01.004 | IDENTIFICACION VEHICULO - MOTOR-NUMERO DE DOMINIO.: PLACAS DOMINIO ILEGIBLES EJE 1 | | - |
| 11.03.002 | SEGURIDAD Y EMERGENCIA-OTROS: VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA | | |

| Tiempos: | H. INGR.: | H. EGR.: | TTL: | TTE: |
|---|---|---|---|---|
| | 12:45:21 | 12:51:06 | 00:03:04 | 00:05:45 |

**OBSERVACIONES**

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

**FECHA:** 23/09/2025

Impreso: 23/09/2025

#D:2