MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013431198 OBLEA N° 261553088

Conductor	NICOLAS H. CARBALLES			Titular	NICOLAS H. CARBALLES
Documento	DNI 26402101			Documento	DNI 26402101
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	KKS591
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	904.973-U0-948773
Modelo	BMO 368	Año	2011	Chasis N°	8AB368185CA138683
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 03/03/2026					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
04.04.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: EFICACIA-EFICACIA FRENO DE SERVICIO INSUFICIENTE: (41)%. SUMA FUERZAS POR EJE: (14.400)/(28.370)/(%3)/(%4) KNW. PESO (10670) KGS.		
11.03.002	SEGURIDAD Y EMERGENCIA-OTROS: VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H. INGR.: 09:31:29	H. EGR.: 10:30:05	TTL: 00:42:40	TTE: 00:58:36

OBSERVACIONES USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $71676,78

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS / I. CURA/A. LESCANO

FECHA: 01/09/2025

#D.2

ORIGINAL

Impreso: 01/09/2025