MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013425989 OBLEA N°

Conductor	NICOLAS H. CARBALLES			**Titular**	NICOLAS H. CARBALLES
Documento	DNI 26402101			**Documento**	DNI 26402101
Marca	MERCEDES BENZ			**Dominio N°**	GMA651
Tipo	VEHICULOS PESADOS			**Motor N°**	904965U9721415
Modelo	BMO390	**Año**	2007	**Chasis N°**	8ADB3905547A132115
Resultado	**CONDICIONAL**			**Cert. GNC**	
VALIDO PARA CIRCULAR HASTA 24/10/2025				REVERIFICACION GRATUITA HASTA 24/10/2025	
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
03.01.002	SISTEMA DE DIRECCION Y TREN DELANTERO-EXTREMOS: JUEGO O DESGASTE EXCESIVO DE EXTREMO DE DIRECCION EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA BARRA CORTA A MASA	X	
04.06.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO OTROS EJES-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE:(41)%. FUERZAS IZQ./DCH. (20.850)/(12.370) KNW.	X	
08.02.001	NEUMATICOS-FALLAS VISIBLES: OTROS (A TIPEAR POR EL INSPECTOR) DESTALONADO, INTERNO EN PARTE TRASERA IZQUIERDA	X	

Reverificación SIN CAR
Dentro del Plazo Indicad

Tiempos:	H. INGR.: 09:55:49	H. EGR.: 10:28:24	TTL: 00:06:33	TTE: 00:32:35

OBSERVACIONES **USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $71676,78**

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 25/08/2025

#D:3

Impreso: 25/08/2025

ORIGINAL