MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona	Est. N°
6	1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013441312 R **OBLEA N°** 261558001

Conductor	NICOLAS H. CARBALLES			Titular	NICOLAS H. CARBALLES
Documento	DNI 26402101			Documento	DNI 26402101
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	KKS590
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	904973U0948705
Modelo	BMO 368	Año	2011	Chasis N°	8AB368185CA138682
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 11/03/2026					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
10.02.001	CONTAMINACION AMBIENTAL-HUMOS DE ESCAPE: OTROS VISIBLES		
11.03.002	SEGURIDAD Y EMERGENCIA-OTROS: VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H. INGR.:	H. EGR.:	TTL:	TTE:
	11:08:10	11:13:43	00:04:09	00:05:33

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta N°: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS / J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 15/09/2025

#D 2

RIGINAL

Impreso: 15/09/2025