MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013426964 OBLEA N° 261550994

Conductor	EDUARDO D. BELVEDERE			Titular	EDUARDO D. BELVEDERE
Documento	DNI 20485731			Documento	DNI 20485731
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	KAO091
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	904973UO929240
Modelo	BMO 368	Año	2011	Chasis N°	8AB368185BA138023
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 25/02/2026					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG

Tiempos:	H. INGR.: 10:05:07	H. EGR.: 10:17:28	TTL: 00:09:42	TTE: 00:12:21

USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $143353,56

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta N°: 01 - MAQUINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS / I. CURAJA. LESCANO

FECHA: 26/08/2025

Impreso: 26/08/2025

ORIGINAL

Página 1