MINISTERIO DE TRANSPORTE — GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013340612 **OBLEA N° 252605946**

Conductor	MARIANO ALVAREZ			Titular	LAURA V. SANTILLAN
Documento	DNI 43262295			Documento	DNI 27627805
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	OVU327
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	904968U1090505
Modelo	BM384	Año	2015	Chasis N°	8AB384067EA300767
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 14/10/2025					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
04.06.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO OTROS EJES-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE:(36)%. FUERZAS IZQ./DCH. (13.080)/(8.310) KNW.		

Tiempos:	H. INGR.: 10:08:00	H. EGR.: 10:27:30	TTL: 00:06:39	TTE: 00:19:30

USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $57116,97

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta N°: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 14/04/2025

ORIGINAL

Impreso: 14/04/2025

9D:1