MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona	6	Est. N°	1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013442400 R

OBLEA N° 261558594

Conductor	ABEL H. CASTRO			**Titular**	LUIS A. GRAF
Documento	DNI 29789995			**Documento**	DNI 13887418
Marca	MERCEDES BENZ			**Dominio N°**	HCF703
Tipo	VEHICULOS PESADOS			**Motor N°**	904965UO757106
Modelo	BMO390	**Año**	2008	**Chasis N°**	8AB3900548A132543
Resultado	**APTO**			**Cert. GNC**	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 20/03/2026					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
02.01.004	LUCES REGLAMENTARIAS-FAROS FRONTALES: FAROS FRONTALES CON CRISTAL RAJADO O ROTO EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA		-
11.03.002	SEGURIDAD Y EMERGENCIA-OTROS: VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H. INGR.: 13:25:52	H. EGR.: 13:28:55	TTL: 00:02:12	TTE: 00:03:03

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W. MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 16/09/2025

#D:2