Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
2Og4DiDUH

Serie V

CERTIFICADO Nº 0625577

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

'Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias estabiecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: MEF SRL
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF:** CUIT 30709153737
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: PELLEGRINI 3635
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: ROSARIO
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 2000
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 4325797 3416293530
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): LUQUI_RC17@HOTMAIL.COM
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: SANTA FE

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **AG089AN**
10 **REGISTRO / RENAVAM:** -
11 **AÑO** / ANO: 2023
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: N1

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 20/11/2025
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 20/11/2025
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **20/11/2026**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** DILEY ITV SA
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 100-032
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:**
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. RUBEN DANIEL BARRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO: 2-0690-3(C.I.E)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

RUBEN D. BARRA
INGENIERO MECANICO
I.C.I.E Nº 2-0690-3

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 2.70 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 1.75 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 5.10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: FOTON
24 **MODELO/** MODELO: TM1 CS
25 **NUMERO/** NUMERO: 8CVV2JVB2RC000004
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1S
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL : 2850
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): DAM15R220003011ZLB
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): NAFTA
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CI CP CMG
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: CAMIONETA
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TCCF (CAJA FRIGORIFICA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*): -
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4595552
Nro. de ICM: 315563
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 50.0

(*) Campo de llenado obligatorio / Campo de preenchimento obrigatório

ORIGINAL

CEROSEISDOSCINCOCINCOSIETESIETE

MERCOSUR





2Og4DiDUHZ

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	CAMIONETA C/SIM C/FRIGORIFICA
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO

MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona	11	Est. N°	1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 001100012768507 R OBLEA N° 261921885

Conductor	EDUARDO J. CAZAL			**Titular**	MEF S.R.L.
Documento	DNI 33912092			**Documento**	CUIT 30-70915373-7
Marca	FOTON			**Dominio N°**	AG089AO
Tipo	VEHICULOS LIGEROS			**Motor N°**	DAM15R220003001ZLB
Modelo	TM1	**Año**	2023	**Chasis N°**	0CVV2JVB2RC000003
Resultado	**APTO**			**Cert. GNC**	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 19/11/2026					
Clasificación	TRANSPORTE DE CARGAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
06.02.005	CHASIS-TRANSMISION: FALTA SEGURO DE CAIDA DE CARDAN EN PARTE TRASERA CENTRAL		

Tiempos:	H. INGR.: 13:16:50	H. EGR.: 13:50:18	TTL: 00:32:32	TTE: 00:33:28

OBSERVACIONES

Consultas al: 0223-4643461

Planta Nº: 111 - MAR DEL PLATA
Firma y aclaración del responsable:
ING. ARNALDO MAQUEZ / SUP. JORGE CHAVERO

Verificación Rev. Voluntaria. NO OFICIAL

Impreso: 26/11/2025

Franco Pablo 2° Jefe

FECHA: 26/11/2025

IGINAL