MINISTERIO DE TRANSPORTE — GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013451438 OBLEA N°

Conductor	ROBERTO N. ORELLANA			**Titular**	ROBERTO N. ORELLANA
Documento	DNI 24951395			**Documento**	DNI 24951395
Marca	MERCEDES BENZ			**Dominio N°**	JUY061
Tipo	VEHICULOS PESADOS			**Motor N°**	904973UO896484
Modelo	BMO 368	**Año**	2011	**Chasis N°**	8AB368185BA136876
Resultado	**CONDICIONAL**			**Cert. GNC**	
VALIDO PARA CIRCULAR HASTA 30/11/2025				REVERIFICACION GRATUITA HASTA 30/11/2025	
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
08.01.002	NEUMATICOS-PROFUNDIDAD DEL DIBUJO: PROFUNDIDAD DIBUJO DE NEUMATICOS INSUFICIENTE EN PARTE TRASERA DERECHA INTERNO	X	
02.01.004	LUCES REGLAMENTARIAS-FAROS FRONTALES: FAROS FRONTALES CON CRISTAL RAJADO O ROTO EN PARTE DELANTERA DERECHA		
04.06.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO OTROS EJES-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE:(37)%. FUERZAS IZQ./DCH. (20.250)/(12.700) KNW.		
09.03.005	ESTADO GENERAL DEL VEHICULO-PARAGOLPES DELANTERO/TRASERO:SOPORTE/ALTURA/ESTADO: PARAGOLPES MAL FIJADOS EN PARTE TRASERA DERECHA		
11.03.002	SEGURIDAD Y EMERGENCIA-OTROS: VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Reverificación SIN CARGO
Dentro del Plazo Indicado

Tiempos:	H. INGR.: 11:12:49	H. EGR.: 11:27:29	TTL: 00:07:48	TTE: 00:14:40

OBSERVACIONES USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $71676,78

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 01/10/2025

#D:5

ORIGINAL

Impreso: 01/10/2025