MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona	6	Est. N°	1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013437686 OBLEA N° 261556194

Conductor	CARLOS LOPEZ			Titular	VIOLETA SAN MARTIN
Documento	DNI 43043208			Documento	DNI 45305655
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	KLK125
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	904.973-UO-950605
Modelo	BMO 368	Año	2011	Chasis N°	8AB368185CA138794
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 14/03/2026					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
04.06.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO OTROS EJES-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE:(35)%. FUERZAS IZQ./DCH. (13.610)/(21.030) KNW.		-
11.03.002	SEGURIDAD Y EMERGENCIA-OTROS: VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H. INGR.: 08:33:13	H. EGR.: 08:46:48	TTL: 00:09:10	TTE: 00:13:35

USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $71676,78

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 10/09/2025

Impreso: 10/09/2025

#D:2

Página

ORIGINAL