MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona	6	Est. N°	1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013452170 R OBLEA N°

Conductor	ROBERTO N. ORELLANA			**Titular**	ROBERTO N. ORELLANA
Documento	DNI 24951395			**Documento**	DNI 24951395
Marca	MERCEDES BENZ			**Dominio N°**	HGQ414
Tipo	VEHICULOS PESADOS			**Motor N°**	904965UO727895
Modelo	BMO 390	**Año**	2008	**Chasis N°**	8AB3900547A132166
Resultado	**CONDICIONAL**			**Cert. GNC**	
VALIDO PARA CIRCULAR HASTA 01/12/2025				REVERIFICACION GRATUITA HASTA 01/12/2025	
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
03.10.050	SISTEMA DE DIRECCION Y TREN DELANTERO-ALINEACION-DERIVA EXCESIVA 1ER EJE: (22,3) M/KM	X	
04.06.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO OTROS EJES-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE:(31)%. FUERZAS IZQ./DCH. (23.380)/(16.190) KNW.		
11.03.002	SEGURIDAD Y EMERGENCIA-OTROS: VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Reverificación SIN CARGO
Dentro del Plazo Indicado

Tiempos:	H. INGR.: 11:18:16	H. EGR.: 11:27:29	TTL: 00:06:38	TTE: 00:09:13

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 02/10/2025

#D:3

ORIGINAL

Impreso: 02/10/2025