MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013462869 R

OBLEA N° 262355605

Conductor	NESTOR ACOSTA			**Titular**	ALEJANDRO R. ACOSTA
Documento	DNI 5525294			**Documento**	DNI 30394188
Marca	MERCEDES BENZ			**Dominio N°**	EWO659
Tipo	VEHICULOS PESADOS			**Motor N°**	90492500611444
Modelo	BMO 390 1320	**Año**	2005	**Chasis N°**	8AB3900535A130717
Resultado	APTO			**Cert. GNC**	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 20/02/2026					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG

Tiempos:	H. INGR.: 16:31:40	H. EGR.: 16:32:58	TTL: 00:01:18	TTE: 00:01:18

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 21/10/2025

ORIGINAL

Impreso: 21/10/2025

#D:0