MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013464764 R

OBLEA N° 262357689

Conductor	NICOLAS H. CARBALLES			Titular	NICOLAS H. CARBALLES
Documento	DNI 26402101			Documento	DNI 26402101
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	GMA651
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	904965U9721415
Modelo	BMO390	Año	2007	Chasis N°	8ADB3905547A132115
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 24/02/2026					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
04.06.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO OTROS EJES-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE:(38)%. FUERZAS IZQ./DCH. (15.750)/(9.750) KNW.		

Tiempos:	H. INGR.: 12:23:05	H. EGR.: 12:36:54	TTL: 00:12:42	TTE: 00:13:49

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 24/10/2025

ORIGINAL

Impreso: 24/10/2025