MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013353793 R OBLEA N° 252606881

Conductor	HECTOR CASTRO			Titular	DANTE N. MARTINEZ
Documento	DNI 13926386			Documento	DNI 21089766
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	JEX352
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	904973UO887818
Modelo	BMO 368	Año	2010	Chasis N°	8AB3681858A136370
Resultado	APTO			Cert. CNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 13/11/2025					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
01.01.006	LUCES REGLAMENTARIAS-FAROS FRONTALES: ALINEACION INCORRECTA DE FAROS FRONTALES		
02.09.004	LUCES REGLAMENTARIAS-PROYECTORES ADICIONALES: PROYECTORES ANTINIEBLA EN CANTIDAD NO REGLAMENTARIA		
04.04.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: EFICACIA-EFICACIA FRENO DE SERVICIO INSUFICIENTE: (44)% SUMA FUERZAS POR EJE: (17.070)/(23.370)/(N3)(164) KNW. PESO (9280) KGS		
11.03.002	SEGURIDAD Y EMERGENCIA-OTROS: VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H. INGR.: 07:57:54	H. EGR.: 08:01:01	TTL.: 00:01:33	TTE: 00:03:07

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta N°: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable
ING.W MOTOS/ I. CURA/A. LESCANO

FECHA: 07/05/2025

ORIGINAL

Página 1