Buenos Aires Ciudad

VTV Verificación Técnica Vehicular

Certificado Verificación Técnica Vehicular

INFORME DE INSPECCIÓN Nº	OBLEA Nº	VENCIMIENTO	CÓDIGO
F11402520		08/01/2026	05947039

TITULAR	TIPO Y Nº DE DOCUMENTO
Vialseg S.A.	C.U.I.T.

DOMINIO	AÑO	MARCA
AF813MT	2023	TOYOTA

Resultado: CONDICIONAL

Fecha de inspección: 09/10/2025 10:24:33a.m.

MODELO:	CLASIFICACIÓN:	CHASIS Nº
ETIOS AIBO 1.5 6M/T	UTILITARIO	9BRK29BT6P0239327

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEFICIENCIAS OBSERVADAS	TIPO DE DEFECTO
08.03.02	Ruedas - Neumaticos: Profundidad Del Dibujo - Profundidad de dibujo menor a 1,6 mm. - TRAS. DCHA. TRAS. IZDA.	Leve
09.11.01	Estado General Del Vehículo - Luneta Y Cristales – Visibilidad – Transparencia – Estado - Otros, film, oscurecidos, etc. -	Observación

FRENOS		
Servicio	Eficacia (%)	47.53
	1º eje izda/dcha	2º eje izda/dcha
Fuerza (kN)	1,442/1,422	1,239/1,263
Desequilibrio	1.39	1.9
Estacionamiento	Eficacia (%)	19.04
	1º eje izda/dcha	2º eje izda/dcha
Fuerza (kN)	-	1,032/1,118

EMISIONES	
Opacidad (m-1)K	-
CO Ralentí (%)	0
CO Acelerado (%)	0
HC Ralentí (%)	0
HC Acelerado (%)	0

ALINEACIÓN (m/Km)	1º eje	2º eje
	-4	0

SUSPENSIÓN	
Eficacia (%)	
1º eje izda/dcha	2º eje izda/dcha
62,50/65	72,50/75
Desequilibrio (%)	
1º eje	2º eje
3	3

Reverificaciones sólo con TURNO

TIEMPOS	HORA INGRESO: 10:24 a.m.	HORA EGRESO: 10:41 a.m.	TTL: 7	TTE: 17

OBSERVACIONES

Planta Verificadora Herrera.