MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013456122 R **OBLEA N° 262351908**

Conductor	MIGUEL AZCONA			**Titular**	MIGUEL AZCONA
Documento	DNI 26367057			**Documento**	DNI 26367057
Marca	MERCEDES BENZ			**Dominio N°**	JHB328
Tipo	VEHICULOS PESADOS			**Motor N°**	904-973-U-0886525
Modelo	OH	**Año**	2010	**Chasis N°**	9BM368004AB723726
Resultado	**APTO**			**Cert. GNC**	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 03/04/2026					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG

Tiempos:	H. INGR.: 09:08:03	H. EGR.: 09:36:42	TTL: 00:28:39	TTE: 00:28:39

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 09/10/2025

#D:0

ORIGINAL

Impreso: 09/10/2025