Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

# RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
59rSefTHOw

Serie V

**CERTIFICADO Nº 0430006**

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTIDÃO TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTOX ☐

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- 10 TITULAR/ PROPIETARIO: TRANSPORTE LOS PRIMOS S.R.L
- 11 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30685493892
- 12 DOMICILIO/ ENDEREÇO: AVDA DEL TRABAJO 601
- 13 CIUDAD/ MUNICIPIO: VILLA CONSTITUCION
- 14 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 2919
- 15 TELEFONO/ TELEFONE: 03400 430879
- 17 E-MAIL/ E-MAIL(*): NOTIENE@NOTIENE.COM
- 18 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: SANTA FE
- 19 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **AD900OW**
- 20 REGISTRO / RENAVAM: A760044
- 21 AÑO / ANO: 2019
- 22 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3
- 44 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 04/10/2025
- 44 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 04/10/2025
- 45 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **04/10/2026**
- 46 CENTRO DE REVISION TECNICA: C.I.V.E.S.A.
  NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- 47 CODIGO CENTRO DE REVISION: 100-077
  CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- 48 RESPONSABLE TECNICO: ING. FAUSTO DANIEL DE LARROSA
  RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- 49 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 5391?(C.I.P. B.A.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

**DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO**
- 31 ALTURA / ALTURA: 2.90 m.
- 32 ANCHO / LARGURA: 2.50 m.
- 33 LARGO / COMPRIMENTO: 6.05 m.

**CHASIS BASTIDOR/ CHASSI**
- 23 MARCA / MARCA: VOLKSWAGEN
- 24 MODELO/ MODELO: 17.280 LR
- 25 NUMERO/ NUMERO: 953658270KR904204
- 26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
- 27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 15-1D
- 28 TARA / TARA (*): -
- 29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
- 30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- 31 CMT / CMT (*): -

**MOTOR / MOTOR**
- 42 NUMERO / NUMERO (*): 2095017A465017
- 43 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
- 44 POTENCIA / POTENCIA(*): -

**PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS**
- 36 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
- 37 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- 37 TIPO/ TIPO: -
- 38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

**PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA**
- 39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CI CF CP CMG CPG
- 40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
- 41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

**TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDAD**
- 42 MARCA/ MARCA (*): CONTINENTAL
- 43 NUMERO/ NUMERO (*): 09789993

**OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES**
FCM Nº: 4477183
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 550.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCUATROTRESCEROCEROCEROSEIS

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | De Larrosa, Fausto | Ing. De Larrosa, Fausto Daniel<br>Mat. Nº: 5391?(C.I.P. B.A.) |



**Certificado: V-430006**

Galaxy A71




**Antecedentes de la Actividad** * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

| | |
|---|---|
| Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT | Nro:- |

**Antecedentes de las Modificaciones**

| | |
|---|---|
| Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34). | Nro:- - |
| Denominación del Art. 33 (DNRP - | |
| SENASA - | |

**Antecedentes de las Reparaciones**

| Código de defecto | Tipo de Tarea | Descripción de la Tarea | Código de Reparación | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**REVISION A LA VERA DE LA RUTA**

| FECHA | LUGAR | OBSERVACIONES | RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION | CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

Galaxy A71



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

# PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| CARGA SÍ | PASAJEROS (---------) | VTV. (---------) | PARTICULAR (---------) |
| CRT 100-077 | FECHA 04/10/2025 | HORA HI 07:09 / HF 07:39 | Nro. 077-01118131 |

**IDENTIFICACION DEL VEHICULO:** GCP (Cargas Peligrosas)

| | | |
|---|---|---|
| TITULAR TRANSPORTE LOS PRIMOS S.R.L | DOMINIO **AD900OW** | AÑO 2019 |

| | MARCA | MODELO | NUMERO |
|---|---|---|---|
| CHASIS | VOLKSWAGEN | 17.280 LR | 953658270KR904204 |
| MOTOR | MAN | D08 | 2095017A465017 |
| TACOGRAFO | CONTINENTAL | | 09789993 |
| LIMITADOR | No | | |
| CARROCERIA | - | TPE (PLATO DE ENGANCHE) | - |
| - | | EXPTE. VTP - | PLANO VTP No. - |

**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:** CV

| CONTROL DE PESADA (Kg) | | CONTROL DE FRENOS | | | | GASES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJES | BÁSCULA | FZA. IZQ. | FZA. DER. | DIFERENCIA | EFICIENCIA | BACHARACH | OPACIDAD 0.52 |
| 1 | 5568 | 15.6 | 16.2 | 3.7 | 58.22 | CO(%) | HC(ppm) |
| 2 | 2313 | 6.56 | 6.59 | 0.46 | 57.95 | NOX | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | RUIDO | |
| | | | | | | EXT. ESCAPE | 91.1 dBA |
| TOTAL | 7881 | | | | | INT. PASAJE | MOT. 3/4 |
| FRENO ESTAC. 2 | 7882 | 7.14 | 7.84 | 8.93 | 58.14 / 19.37 | INT. CABINA | MOT. 3/4 RAL. |
| | | | | | | DERIVA | 0.24 (m/Km.) |

**Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).**

**ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO**

APTO

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | De Larrosa, Fausto | Ing. De Larrosa, Fausto Daniel<br>Mat. Nº: 53917(C.I.P. B.A.) |



**Certificado: V-430006**

