Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
2cX3DdfSDi

Serie V

CERTIFICADO Nº 0616051

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: ABUT TRANSPORTES S.A.
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF:** CUIT 30710706626
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: S MASSA 1305
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: CENTENO
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 2148
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 3401410612
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): POUARCHIONI@ABUTTRANSPORTES.COM.
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:** SANTA FE
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **AE472TW**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: B4429
11 **AÑO** / ANO: 2020
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: N3
13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO: 24/10/2025
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO: 24/10/2025
15 **FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO: **24/10/2026**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: VECOR S.R.L.
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 050-028
18 **RESPONSABLE TECNICO:** RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. MAURICIO A. GONELLA
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO: 34334522(C.I.E.C.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
29 **ALTURA /** ALTURA: 3.70 m.
31 **ANCHO /** LARGURA: 2.58 m.
22 **LARGO /** COMPRIMENTO: 6.10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA /** MARCA: MERCEDES BENZ
24 **MODELO/** MODELO: AXOR 1933 S
25 **NUMERO/** NUMERO: 9BM958207MB186224
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 **TARA /** TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 **CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*): -
31 **GMT /** GMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO /** NÚMERO (*): 926990U1315330
33 **COMBUSTIBLE /** COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA /** POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CMG GF CP CI CPG
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*): CONTINENTAL
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): 10197904

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4527705
Nro. de ICM: 69205
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1050.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROSEISUNOSEISCEROCINCOUNO

MERCOSUR

RTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Muñoz, Ariel	Ing. Gonella, Mauricio A. Mat. Nº: 34334522(C.I.E.C.)

Certificado: V-616051





2cX3DdfSDi

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRC	AMIÓN TRACTOR CAB. DORMITORIO CAJA ABIERTA
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Muñoz, Ariel	Ing. Gonella, Mauricio A. Mat. Nº: 34334522(C.I.E.C.)

Certificado: V-616051

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISION TECNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 050-028	FECHA 24/10/2025	HORA HI: 12:50 / HF: 13:41	Nro. **028-01171455**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: ABUT TRANSPORTES S.A.	DOMINIO **AE472TW**	AÑO 2020

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS MERCEDES BENZ	AXOR 1933 S	9BM958207MB186224
MOTOR MERCEDES BENZ	AXOR 1933 S	926990U1315330
TACOGRAFO CONTINENTAL LIMITADOR No		10197904
CARROCERIA -	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.54
1	5498	15.05	14.11	6.25	54.06	CO(%)	HC(ppm)
2	2515	6.21	6.64	6.48	52.08	NOX	
3						**RUIDO**	
4						EXT. ESCAPE	88.9 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	8013				53.44	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 2	8013	6.99	8.75	20.11	20.02	DERIVA	-0.23 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (BARREROS TRASEROS)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (DELANTERAS DETERIORADAS)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Muñoz, Ariel	Ing. Gorella, Mauricio A. Mat. Nº: 34334522(C.I.E.C.)

Certificado: V-616051