Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
2HCOyOu23

Serie V

CERTIFICADO Nº 0390324

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veiculo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: CHESANI CESAR OMAR
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 20401674307
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: SAN ANTONIO 1458
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: LEANDRO N. ALEM
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 3304
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 02
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: MISIONES
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **FOI482**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A719946
11 **AÑO** / ANO: 2006
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: 04
13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 25/09/2025
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 25/09/2025
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **25/09/2026**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** EL TRÉBOL DE MENDOZA S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 080-026
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. FERNANDO GRASSO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO: 7831 CAT "A"(MENDOZA)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

ING. FERNANDO F. GRASSO
MAT. 7831 "A"
RESP. TECNICO MECÁNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 3,10 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2,60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 14,50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: RANDON
24 **MODELO**/ MODELO: SR-CG-02+01
25 **NUMERO**/ NUMERO: 9ADPSRA3F6M221354
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 **TARA** / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 28500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): -
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): -
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CF CP CMG CI CTE
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA**/ MARCA (*): -
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4455072
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

EL TREBOL DE MENDOZA S.A
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL MENDOZA

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROTRESNUEVECEROTRESDOSCUATRO

MERCOSUR

Escaneado con CamScanner





2HCOyOu23e

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 110205369632
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Escaneado con CamScanner



PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
080-026	FECHA 25/09/2025	HORA HI: 15:05 / HF: 15:36	Nro. **026-01083903**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: CHESANI CESAR OMAR	DOMINIO **FOI482**	AÑO 2006

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	RANDON	SR-CG-02+01	9ADPSRA3F6M221354
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4110	14.41	11.35	21.24	63.89
2	2044	12.66	10.13	19.98	100.0
3	2732	12.3	11.2	8.94	87.68
4					
TOTAL	8886				82.65
FRENO ESTAC. 2	8886	7.8	7.6	2.56	17.67

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

030516(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Cintas frenos que sobresalen del perfil de las campanas

040102(L) Chasis > Bastidor del Chasis > Torceduras, fisuras, dobleces, alargamientos, calentamientos, corrosiones

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento

070903(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Freno(Stop) > Intensidad luminosa menor o igual que luces de posición

EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL MENDOZA

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	JOWSA, DUILIO	Ing. Grasso, Fernando F. GRASSO FERNANDO ING. ELECTROMECÁNICO DIRECTOR TÉCNICO Mat. Nº: 7831 CAT "A" (MENDOZA)

Certificado: V-390324

Escaneado con CamScanner