DOMINIO LRP558 ORIG/ ------

TITULAR MICHEA ROBERTO

DOCUMENTO D.N.I.: 12627788

MARCA SCANIA

MODELO G380 A4X2

TIPO TRACTOR C/CABINA DORMITORIO

CHASIS Nº +9BSG4X200++D3812223+

MOTOR Nº 8197068

VENCE 20/09/2013 D. ANT. -----

CONTROL Nº

40824479

RNPA RNPA RNPA RNPA RNPA RNPA

REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR

CEDULA DE IDENTIFICACION DEL AUTOMOTOR

SU TENENCIA ACREDITA DERECHO O AUTORIZACION PARA USAR EL VEHICULO
EXHIBIDA POR EL TITULAR NO TIENE VENCIMIENTO

DOMICILIO: JUAN BAUTISTA ALBERDI

Nº: 57 Piso: -- Depto.: --

LOC./PROV.: CIUDAD TUPUNGATO MENDOZA

REG. SECCIONAL: REG.SEC.TUPUNGATO *13019*

Uso: Privado N. Rec.: 00113832435

CONTROL Nº

40824479

20 SET 2012

FECHA

ANTONIO J... C...
Encargado Titular
Reg. Nac. de la Prop. Automotor
(130... Mendoza

ENCARGADO DE REGISTRO

RIVADAVIA
SEGUROS

SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOP. LTDA.
Casa Central: Av. 7 Nº 755 (B1900DHB)
La Plata - Buenos Aires - Argentina
Tel.: 0810-999-3200

CUIT: 30-50005031-0 - IVA: Resp. Inscripto - ING. BRUTOS: Conv. Multilateral 902-667-166-1

ASEGURADO	MATRICULA	OBJETO DEL SEGURO
MICHEA, ROBERTO	6663569.1	CAMION CAJA METALICA MARCA: SCANIA G 380 LA 4X2 MOTOR: 8197068 MODELO: 2012 CHASSIS: 9856420003812223 PATENTE: LRP558

DOMICILIO		
ALBERDI NRO 57 TUPUNGATO (5561) MENDOZA		
	PÓLIZA	
	57/378992	
PTO	CUIT	
	20-12627788.2	

*** SISTEMA SEPSA - PAGO FACIL ***
Montevideo 825 (C1019ABG) Bs.As.
Comprobante de pago de: Seguros RivadaviaAndina
Avenida 7 N755 - La Plata
N CUIT 30-50005031-0
0036 A27981 18/09/2025 10:12:15
POLIZA N 094-573-78992000-000-00 - Sucursal N 000
VENCIMIENTO 17/11/2025 805119E9
5II $$$$$$$$52770.00

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO, SOLO SI TODOS SUS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

09422205277000151125002573789920000000000023

COBRO EXPRESS - PROVINCIA PAGOS - PAGO FÁCIL - RAPIPAGO - RIPSA

VENCIMIENTO	CUOTA	IMPORTE
16/09/2025	02/02	$ 52770,00

Prox. Venc.:16/10/2025
Pat: LRP558 Marca: SCANIA G 380 LA 4X2

OTROS
Le recordamos que puede consultar las Condiciones de su Seguro, obtener la copia, comprobantes de pago y facturas en nuestro sitio Web www.segurosrivadavia.com, ingresando al sistema de Autogestion para Asegurados.
Imprima solo la documentacion necesaria. Piense en nuestro medio ambiente.

La Plata, 18 de setiembre de 2025.

Rosana Ibarrart
Gerente General

RIVADAVIA SEGURO OBLIGATORIO AUTOMOTOR
Av. 7 N° 755 - B1900DHB - La Plata - Tel. 0810 999-3200

La posesión de este comprobante obligatorio será prueba suficiente del seguro obligatorio de automotores exigido por el art. 68 de la ley 24.449. Conforme al Art. 2 de la Disp. Nº 70/2009 de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, la falta de portación del recibo de pago de la prima del seguro obligatorio por parte del conductor

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
3o0ZCgMGh

Serie V

CERTIFICADO N° 0384551

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR - CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- TITULAR / PROPIETARIO: MICHEA ROBERTO
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20126277882
- DOMICILIO / ENDEREÇO: ALBERDI N 57
- CIUDAD / MUNICIPIO: TUPUNGATO
- CODIGO POSTAL / CEP (*): 5561
- TELEFONO / TELEFONE: 2622467529
- E-MAIL / E-MAIL (*):
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: LRP558
- REGISTRO / RENAVAM: A96103
- AÑO / ANO: 2012
- CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEÍCULO: N3
- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 12/08/2025
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO: 12/08/2025
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2026
- CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: REVISIONES TECNICAR S.A.
- CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 080-024
- RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. CARLOS GABRIEL NEER
- N° DE REGISTRO / N° DE REGISTRO: 8582 CAT "A" (MENDOZA)

FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO

- ALTURA / ALTURA: 3.80 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 6.00 m.

CHASIS BASTIDOR / CHASSI

- MARCA / MARCA: SCANIA
- MODELO / MODELO: G380 A4X2
- NUMERO / NUMERO: +9B5G4X200+ +D3812223+
- CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS: 2
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): LS-1D
- TARA / TARA (*):
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):
- CMT / CMT (*):

MOTOR / MOTOR

- NUMERO / NUMERO (*): 8197068
- COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
- POTENCIA / POTÊNCIA (*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

- MARCA CARROCERIA / MARCA CARROÇARIA:
- CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO:
- TIPO / TIPO:
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA / PARA VEÍCULOS DE CARGA

- CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA: CI CP CTE CMG CF
- TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEÍCULO: CAMIÓN TRACTOR
- TIPO DE CAJA / TIPO DE CARROÇA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE

- MARCA / MARCA (*): VDO
- NUMERO / NÚMERO (*): 98679956

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

Ficha RCM Alta N°: 4340208
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 300

TECNITRANS
Rodríguez Peña 3695 y 3 de Feb
Godoy Cruz – Mendoza
Tel. 4315174 – Cel. 2615119148

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROTRESOCHOCUATROCINCOCINCOUNO

CARLOS GABRIEL NEER
INGENIERO INDUSTRIAL
MAT. N° 8582 CAT. "A"

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Sosa , Roberto Ariel	Ing. Neer , Carlos Gabriel Mat. N°: 8582 CAT "A" (MENDOZA)

Página 1 de 1

Certificado: V-384551



3o0ZCgMGhi

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6 - Inscripción CNRT	Nro.- 1012053101301

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro.-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION