


Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA: 7kV1nGU9zI

Serie V

CERTIFICADO Nº 0153657

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TECNICA - CA:
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TECNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: MASSINI AGUIAR DANILO OMAR
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20263296673
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: SANTIAGO TEMPLE 2425
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: LA MATANZA
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 1704
06 TELEFONO/ TELEFONE: 0
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AB222FB
10 REGISTRO / RENAVAM: A684063
11 AÑO / ANO: 2017
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEICULO: N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 03/02/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 03/02/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 03/02/2026
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: TEST MYC S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 060-113
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. JULIÁN EZEQUIEL DIFILIPPO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 55080(CIPBA)

FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO
20 ALTURA / ALTURA: 2.60 m.
21 ANCHO / LARGURA: 6.00 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: SCANIA
24 MODELO/ MODELO: R144LA 4X2 NA 460
25 NUMERO/ NUMERO: VLUR4X20009029511
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):
31 CMT / CMT (*):

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NUMERO (*): 4528575
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: EN CUBIERTA CAMIÓN TRACTOR
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: TPE (PLATO DE ENGANCHE)
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*):
43 NUMERO/ NÚMERO (*): 4380507

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM ARTA Nº: 3885570
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 600.0

ORIGINAL

CEROUNOCINCOTRESSEISCINCOSIETE

09010402(L) Carrocería > Exterior > Techo > Descripción libre (FALTANTE VISERA)

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (FISURA EN PARABRISAS QUE NO AFECTA A LA SEGURIDAD)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Petrucci, Nahuel S.	Ing. Difilippo, Julián Ezequiel Mat. Nº: 55080(CIPBA)

Página 1 de 1

Certificado: V-153657