Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
5UVtoGGib2

Serie U

CERTIFICADO Nº 0858151

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	SULLIBAN Y OTROS S.H. (*)
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30710384149
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	COULIN 1193
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	BAHÍA BLANCA
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	8000
06 TELEFONO/ TELEFONE:	0291155733945
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	TTE_SB@HOTMAIL.COM
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	BUENOS AIRES
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	MFP535
10 REGISTRO / RENAVAM:	A650181
11 AÑO / ANO:	2013
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	02/12/2024
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	02/12/2024
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	02/12/2025
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	BULLMETAL S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	020-071
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. MATÍAS ENRIQUEZ
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	57720(C.I.P.B.A.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA:	4,20 m.
21 ANCHO / LARGURA:	3,50 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	12,60 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	MERCEDES BENZ
24 MODELO/ MODELO:	ACTROS 2041 S
25 NUMERO/ NUMERO:	WDB9340120L071240
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-2D
28 TARA / TARA (*):	23680
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	
31 CMT / CMT (*):	

MOTOR / MOTOR

CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

32 NUMERO / NÚMERO (*):	541944C0840012
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	340 CV DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	ENR
37 TIPO/ TIPO:	
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CI CMG CP CF CTE
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	CAMIÓN TRACTOR
	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

OPERADOR: SB A LA PATAGONIA SRL
Ficha RCM AITA Nº: 3746099
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1500.0

Obtenga la información en el marco del mandato facultativo

ORIGINAL

CEROOCHOCINCOOCHOUNOCINCOUNO

Ing. ENRIQUEZ MATÍAS
DIRECTOR TECNICO
MAT. 57720


ES COPIA FIEL
Ing. ENRIQUEZ MATÍAS
DIRECTOR TECNICO
MAT. 57720

Ing. ENRIQUEZ MATÍAS
DIRECTOR TECNICO
MAT. 57720

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Busquet, Marcelo	Ing. Enriquez, Matías Mat. Nº: 57720(C.I.P.B.A.)

Certificado: U-858151

Escaneado con CamScanner



RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

ES COPIA FIEL
Ing. ENRIQUEZ MATIAS
DIRECTOR TECNICO
MAT. 57720

Escaneado con CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 020-071	FECHA 02/12/2024	HORA HI: 12:26 / HF: 12:43	Nro. **071-01149331**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: SULLIBAN Y OTROS S.H.	DOMINIO **MFP535**	AÑO 2013

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	ACTROS 2041 S	WDB934012DL671240
MOTOR	MERCEDES BENZ	ACTROS 2041 S	541944C0840012
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA -		TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.91
1	4180	11.8	10.5	11.02	54.38	CO(%)	HC(ppm)
2	3737	10.8	10.5	2.78	58.1	NOX	
3	2173	8.7	8.51	2.18	80.73	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	90.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	10090				61.43	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
FRENO ESTAC. 1	10091	10.4	10.1	2.88	20.71	DERIVA	-0.35 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento

070802(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Patente) > No funciona

110102(L) Elementos de Emergencia > Extintor de Incendio (matafuego) > Defectos en estado, ubicación y/o sujeción (UBICACION)

ES COPIA FIEL
Ing. ENRIQUEZ MATÍAS
DIRECTOR TECNICO
MAT. 57720

APTO

Ing. ENRIQUEZ MATÍAS
DIRECTOR TECNICO
MAT. 57720

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Busquet, Marcelo	Ing. Enriquez, Matías Mat. Nº: 57720(C.I.P.B.A.)

Certificado: U-858151

Escaneado con CamScanner