Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
3fNn3Q7Ng

Serie V

CERTIFICADO Nº 0460058

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☐

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97. X
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: SULLIBAN MARTIN DANIEL SULLIBAN
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: CUIT 30715986112
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: COULIN 1193
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): BAHÍA BLANCA
06 TELEFONO/ TELEFONE: 8000
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): 2914721279
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: KPZ580
10 REGISTRO / RENAVAM: B222819
11 AÑO / ANO: 2011
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 28/06/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 28/06/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 28/06/2026
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: BULLMETAL S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 020-071
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. MATÍAS ENRIQUEZ
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 57720(C.I.P.B.A.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 ALTURA / ALTURA:
21 ANCHO / LARGURA: 3,60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 7,60 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: MERCEDES BENZ
24 MODELO/ MODELO: AXOR 2035 S
25 NUMERO/ NUMERO: 9BM958183BB807034
26 CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-2D
28 TARA / TARA (*):
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 23210
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):
31 CMT / CMT (*):

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*): 457918U0962576
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA (*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:
37 TIPO/ TIPO:
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CTE CP CI CF CMG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TRF (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*): CONTINENTAL
43 NUMERO/ NÚMERO (*): 08333587

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
OPERADOR: SULLIBAN MARTIN DANIEL SULLIBAN ANDREA SOLEDAD Y SULLIBAN FRANCO DANIEL SOC. DE HECHO
Ficha RCM AITA Nº: 4228298
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 880.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCUATROSEISCEROCEROCINCOOCHO

Ing. ENRIQUEZ MATÍAS
DIRECTOR TECNICO
MAT. 57720

ES COPIA FIEL


Ing. ENRIQUEZ MATÍAS
DIRECTOR TECNICO
MAT. 57720

Ing. ENRIQUEZ MATÍAS
DIRECTOR TECNICO
MAT. 57720

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Caro, Leandro J.	Ing. Enriquez, Matías Mat. Nº: 57720(C.I.P.B.A.)

Certificado: V-460058

Escaneado con CamScanner



Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRP -	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

ES COPIA FIEL

Ing. ENRIQUEZ MATÍAS
DIRECTOR TECNICO
MAT. 57720

Escaneado con CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA SÍ	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 020-071	FECHA 28/06/2025	HORA HI: 09:52 / HF: 10:10	Nro. **071-01157594**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: SULLIBAN MARTIN DANIEL SULLIBAN ANDREA	DOMINIO **KPZ580**	AÑO 2011

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	AXOR 2035 S	9BM958433CB807034
MOTOR	MERCEDES BENZ	AXOR	457918U0962576
TACOGRAFO	CONTINENTAL		08333587
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	3932	11.9	13.9	14.39	66.89
2	3785	9.51	12.3	22.68	58.74
3	944	2.48	2.33	6.05	51.94
4					
TOTAL	8661				61.7
FRENO ESTAC. 1	8662	7.69	12.1	36.45	23.29

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 1.13
CO(%)	HC(ppm)
NOX	
RUIDO	
EXT. ESCAPE	90.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	-4.56 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

040503(L) Chasis > Motor Transmisión > Pérdidas de fluidos en el conjunto transmisión, sujeción

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (delantera completar)

APTO

ES COPIA FIEL
Ing. ENRIQUEZ MATÍAS
DIRECTOR TECNICO
MAT. 57720

Ing. ENRIQUEZ MATÍAS
DIRECTOR TECNICO
MAT. 57720

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Caro, Leandro J.	Ing. Enriquez, Matías Mat. Nº: 57720(C.I.P.B.A.)

Certificado: V-460058

Escaneado con CamScanner