Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
5gf55s2v3A

Serie V

CERTIFICADO Nº 0457955

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO:
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF:** SULLIBAN MARTIN DANIEL SULLIBAN
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: CUIT 30715986112
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: COULIN 1193
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): BAHÍA BLANCA
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 8000
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): 2914721279
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:** BUENOS AIRES
09 **MATRICULA / DOMINIO / PLACA:** LSR248
10 **REGISTRO / RENAVAM:** B219289
11 **AÑO / ANO:** 2012
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO: 13/06/2025
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO: 13/06/2025
15 **FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO: 13/06/2026
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** BULLMETAL S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 020-071
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. MATÍAS HÉCTOR HUIZENGA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO: 4902(CPII)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20 **ALTURA /** ALTURA:
21 **ANCHO /** LARGURA: 3.50 m.
22 **LARGO /** COMPRIMENTO: 7.10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA /** MARCA: MERCEDES BENZ
24 **MODELO/** MODELO: AXOR 2035 S
25 **NUMERO/** NUMERO: 9BM958423CB831544
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*): 1S-2D
28 **TARA /** TARA (*):
29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL: 24000
30 **CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*):
31 **CMT /** CMT (*):

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO /** NÚMERO (*): 457918U0966417
33 **COMBUSTIBLE /** COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA /** POTENCIA(*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA:
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO:
37 **TIPO/** TIPO:
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CI CF CP CMG CTE
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA/** MARCA (*): FUL-MAR
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): 6021

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

Ficha RCM AITA Nº: 4198832
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 870 0

ORIGINAL

CEROCUATROCINCOSIETENUEVECINCOCINCO

HUIZENGA MATIAS
INGENIERO INDUSTRIAL
MAT. 4902
DIRECTOR TECNICO

ES COPIA FIEL

HUIZENGA MATIAS
INGENIERO INDUSTRIAL
MAT 4902
DIRECTOR TECNICO

HUIZENGA MATIAS
INGENIERO INDUSTRIAL
MAT. 4902
DIRECTOR TECNICO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Busquet, Marcelo	Ing. Huizenga, Matías Héctor Mat. Nº: 4902(CPII)

Certificado: V-457955

Escaneado con CamScanner



Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO

ES COPIA FIEL

HUIZENGA MATIAS
INGENIERO INDUSTRIAL
MAT. 4902
DIRECTOR TÉCNICO

Escaneado con CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 020-071	FECHA 13/06/2025	HORA HI: 15:47 / HF: 16:09	Nro. 071-01157051

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: SULLIBAN MARTIN DANIEL SULLIBAN ANDREA	DOMINIO **LSR248**	AÑO 2012

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	AXOR 2035 S	9BM958433CB831544
MOTOR	MERCEDES BENZ	AXOR 2035 S	457918U0966417
TACOGRAFO LIMITADOR	FUL-MAR No		6021
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	3981	11.3	12.5	9.6	60.94
2	3899	11.7	10.7	8.55	58.56
3	1847	7.87	8.42	6.53	89.91
4					
TOTAL	9727				65.49
FRENO ESTAC. 1	9727	12.2	11.6	4.92	24.94

GASES			
BACHARACH		OPACIDAD 0.82	
CO(%)		HC(ppm)	
NOX			
RUIDO			
EXT. ESCAPE	90.0 dBA		
INT. PASAJE	MOT. 3/4		
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL	
DERIVA	0.56	(m/Km)	

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA Nº 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

040503(L) Chasis > Motor Transmisión > Pérdidas de fluidos en el conjunto transmisión, sujeción

070802(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Patente) > No funciona

APTO

ES COPIA FIEL

HUIZENGA MATIAS
INGENIERO INDUSTRIAL
MAT. 4902
DIRECTOR TECNICO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Busquet, Marcelo	Ing. Huizenga, Matías Héctor Mat. Nº: 4902(CPII)

Certificado: V-457955

Escaneado con CamScanner