


Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

O veículo identificado no presente, cumpre as exigencias



Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

**RTO**

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
5qlpZztpdK

Serie V

**CERTIFICADO Nº 0372330**

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

| | |
|---|---|
| 01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: | DIFANA S.A. |
| 02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: | CUIT 30714401498 |
| 03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: | AV. SARMIENTO 743 |
| 04 CIUDAD/ MUNICIPIO: | SAN RAFAEL |
| 05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): | 5600 |
| 06 TELEFONO/ TELEFONE: | 2604006289 |
| 07 E-MAIL/ E-MAIL(*): | - |
| 08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: | MENDOZA |
| 09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: | AA599LH |
| 10 REGISTRO / RENAVAM: | B260930 |
| 11 AÑO / ANO: | 2016 |
| 12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: | N3 |
| 13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: | 02/06/2025 |
| 14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: | 02/06/2025 |
| 15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: | 02/06/2026 |
| 16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: | EL TRÉBOL DE MENDOZA S.A. |
| 17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: | 080-026 |
| 18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO: | ING. MAIRA FLORENCIA PEÑA |
| 19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: | 0005221(C.P.I.I.) |

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

M. FLORENCIA PEÑA
ING. INDUSTRIAL
MATRICULA 11469
EL TREBOL DE MENDOZA S.A.

**DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO**

| | |
|---|---|
| 20 ALTURA / ALTURA: | 3.50 m. |
| 21 ANCHO / LARGURA: | 2.60 m. |
| 22 LARGO / COMPRIMENTO: | 6.20 m. |

**CHASIS BASTIDOR/ CHASSI**

| | |
|---|---|
| 23 MARCA / MARCA: | MERCEDES BENZ |
| 24 MODELO/ MODELO: | ACTROS 2046 S |
| 25 NUMERO/ NUMERO: | WDB934012G0024092 |
| 26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: | 2 |
| 27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): | 1S-1D |
| 28 TARA / TARA (*): | - |
| 29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: | 16500 |
| 30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): | - |
| 31 CMT / CMT (*): | - |

**MOTOR / MOTOR**

| | |
|---|---|
| 32 NUMERO / NÚMERO (*): | 541980C0985290 |
| 33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): | GAS OIL |
| 34 POTENCIA / POTENCIA(*): | - |

**PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS**

| | |
|---|---|
| 35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: | - |
| 36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: | |
| 37 TIPO/ TIPO: | - |
| 38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: | - |

**PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA**

| | |
|---|---|
| 39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: | CI CP CTE CF CMG |
| 40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: | CAMIÓN TRACTOR |
| 41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: | TPE (PLATO DE ENGANCHE) |

**TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE**

| | |
|---|---|
| 42 MARCA/ MARCA (*): | CONTINENTAL |
| 43 NUMERO/ NÚMERO (*): | 09483134 |

**OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:**

Ficha RCM AITA Nº: 4166007
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 900.0
EN TITULAR DIGO:
- ARCIDIACONO CRISTIAN
CUIT 20317381094

M. FLORENCIA PEÑA
ING. INDUSTRIAL
MATRICULA 11469
EL TREBOL DE MENDOZA S.A.

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2600
SAN RAFAEL - MENDOZA

ORIGINAL

CEROTRESSIETEDOSTRESDOSCERO

MERCOSUR

RTO



RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

02/06/2025 10:02

02/06/2025 09:45

5qlpZztpdK

| Antecedentes de la Actividad | 10280521 46527 |
|---|---|
| Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT | Nro.:- |

| Antecedentes de las Modificaciones | |
|---|---|
| Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34). | Nro.:- |
| Denominación del Art. 33 (DNRP | |
| SENASA | |

**Antecedentes de las Reparaciones**

| Código de defecto | Tipo de Tarea | Descripción de la Tarea | Código de Reparación | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**REVISION A LA VERA DE LA RUTA**

| FECHA | LUGAR | OBSERVACIONES | RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION | CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

# PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

**Línea de Inspección Nº: 1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CARGA SÍ | PASAJEROS (---------) | VTJL (---------) | PARTICULAR (---------) |
| CRT 080-026 | FECHA 02/06/2025 | HORA HI: 09:45 / HF: 10:16 | Nro. **026-01080942** |

**IDENTIFICACION DEL VEHICULO:** GC (Carga Interjurisdiccional)

| | | |
|---|---|---|
| TITULAR: DIFANA S.A. | DOMINIO **AA599LH** | AÑO 2016 |

| | MARCA | MODELO | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| CHASIS | MERCEDES BENZ | ACTROS 2046 S | WDB934012G0024092 |
| MOTOR | MERCEDES BENZ | 2046 | 541980C0985290 |
| TACOGRAFO / LIMITADOR | CONTINENTAL / No | | 09483134 |
| CARROCERIA | - | TPE (PLATO DE ENGANCHE) | - |
| | - | EXPTE. VTP - | PLANO VTP No. - |

**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:** CV

| CONTROL DE PESADA (Kg) | | CONTROL DE FRENOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EJES | BÁSCULA | FZA. IZQ. | FZA. DER. | DIFERENCIA | EFICIENCIA |
| 1 | 5132 | 20.06 | 18.03 | 10,12 | 75,66 |
| 2 | 2916 | 12.3 | 12.5 | 1.6 | 86,7 |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | 8048 | | | | 79.66 |
| FRENO ESTAC. 1 | 8048 | 10,3 | 11.2 | 8.04 | 27.23 |

| GASES | |
|---|---|
| BACHARACH | OPACIDAD 0,43 |
| CO(%) | HC(ppm) |
| NOX | |

| RUIDO | |
|---|---|
| EXT. ESCAPE | 89,0 dBA |
| INT. PASAJE | MOT. 3/4 |
| INT. CABINA | MOT. 3/4 RAL. |
| DERIVA | 2,6 (m/Km.) |

**Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).**

**ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO**

APTO

EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL MENDOZA

M. FLORENCIA PEÑA
ING. INDUSTRIAL
MATRICULA A11469
EL TREBOL DE MENDOZA S.A

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | JOWSA, DUILIO | Ing. Peña, Maira Florencia<br>Mat. Nº 0009221(C.P.I.I.) |

Página 1 de 1

**Certificado: V-372330**