Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

# RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
1wGG1ujaq

Serie V

## CERTIFICADO Nº 0388542

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

| | |
|---|---|
| TITULAR/ PROPIETÁRIO: | CORREA RAMON EMILIO FABIAN |
| RUT / CUIT / CNPJ / CPF | CUIT 20263416350 |
| DOMICILIO/ ENDEREÇO | SAN MARTIN 990 |
| CIUDAD/ MUNICIPIO: | SAN CARLOS |
| CODIGO POSTAL/ CEP(*): | 5569 |
| TELEFONO/ TELEFONE | 262 ( |
| E-MAIL/ E-MAIL(*): | |
| DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: | MENDOZA |
| MATRICULA / DOMINIO / PLACA: | GQJ724 |
| REGISTRO / RENAVAM: | 135956 |
| AÑO / ANO: | 2007 |
| CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: | N3 |
| FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: | 18/09/2025 |
| FECHA DE EMISION / DATA DE APROBACIÓN: | 18/09/2025 |
| FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: | 18/09/2026 |
| CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: | INSTECMEC S.A. |
| CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: | 880-055 |
| RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO: | ING. LEONARDO J. HUESO |
| Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: | 11070(C.P.I.G.M.) |

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

Ingeniero Leonardo Jorge Hueso
Matrícula 11070 / A

**DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO**

| | |
|---|---|
| ALTURA / ALTURA: | 3.40 m. |
| ANCHO / LARGURA: | 2.50 m. |
| LARGO / COMPRIMENTO: | 7.30 m. |

**CHASIS BASTIDOR/ CHASSI**

| | |
|---|---|
| MARCA / MARCA: | MERCEDES BENZ |
| MODELO/ MODELO: | L-1620 |
| NUMERO/ NUMERO: | 9BM6950157B507642 |
| CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: | 2 |
| TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): | 1S-1D |
| TARA / TARA (*): | - |
| PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: | 15500 |
| CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): | - |
| CMT / CMT (*): | - |

**MOTOR / MOTOR**

| | |
|---|---|
| NUMERO / NUMERO (*): | 337074 |
| COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): | GAS OIL |
| POTENCIA / POTENCIA(*): | - |

**PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS**

| | |
|---|---|
| MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: | - |
| CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: | - |
| TIPO/ TIPO: | - |
| CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: | - |

**PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA**

| | |
|---|---|
| CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: | CMG CP CI CF |
| TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: | CAMIÓN TRACTOR |
| TIPO DE CAJA/ TIPO DE CARGA: | TPE (PLATO DE ENGANCHE) |

**TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE**

| | |
|---|---|
| MARCA/ MARCA (*): | - |
| NUMERO/ NUMERO (*): | - |

**OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES**

FCM Nº: 4435247
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 560.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROTRESOCHOOCHOCINCOCUATRODOS

0511(L) Sistema de frenos > [illegible]
mpanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Actuación defectuosa de las lvulas (Actuación defectuosa de las válvulas)

0101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, ombamientos, envejecimiento ( erosiones)

1202(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Mal esta tulipa, color inadecuado (Mal estado de tulipa)

10102(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Elementos de carrocería antes y/o en mal estado ( Elementos de carrocería en mal estado)

10302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación

| ADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| Apto | Díaz, Pablo D. | Ing. Hueso, Leonardo J.<br>Mat. Nº: 11070(C.P.I.G.M.) |



**Certificado: V-388542**




# RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA: 1wGG1ujaq

**DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO**

- ALTURA / ALTURA: 3.40 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.50 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 7.30 m.

**CHASIS BASTIDOR/ CHASSI**

- MARCA / MARCA: MERCEDES BENZ
- MODELO / MODELO: L-1620
- NUMERO / NUMERO: 9BM6950157B507642
- CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS: 2
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
- TARA / TARA (*):
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 15500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):
- CMT / CMT (*):

**MOTOR / MOTOR**

- NUMERO / NUMERO (*): 337074
- COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
- POTENCIA / POTÊNCIA (*):

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- TITULAR/ PROPIETÁRIO: CORREA RAMON EMILIO FABIAN
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20263416350
- DOMICILIO/ ENDEREÇO: SAN MARTIN 990
- CIUDAD/ MUNICIPIO: SAN CARLOS
- CODIGO POSTAL/ CEP(*): 5569
- TELEFONO/ TELEFONE: 262
- E-MAIL/ E-MAIL(*):
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: GQJ724
- REGISTRO / RENAVAM: 135956
- AÑO / ANO: 2007
- CATEG. VEHICULO/CATEGORIA VEÍCULO: N3

**PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS**

- MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROCARIA:
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:
- TIPO/ TIPO:
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

**PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA**

- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CMG CP CI CF
- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 18/09/2025
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO: 18/09/2025
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 18/09/2026
- CENTRO DE REVISION TECNICA: INSTECMEC S.A.
- NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- CODIGO CENTRO DE REVISION: 880-055
- CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- RESPONSABLE TECNICO: ING. LEONARDO J. HUESO
- RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 11070(C.P.I.G.M.)

**TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE**

- MARCA/ MARCA (*):
- NUMERO/ NÚMERO (*):

**OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES**

FCM Nº: 4435247
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 560.0

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

Leonardo Jorge Hueso Ingeniero Industrial Mat. 11070 / A

MERCOSUR

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROTRESOCHOOCHOCINCOCUATRODOS

30511(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Actuación defectuosa de las válvulas (Actuación defectuosa de las válvulas)

30101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, combamientos, envejecimiento ( erosiones)

31202(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Mal estado tulipa, color inadecuado (Mal estado de tulipa)

10102(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Elementos de carrocería antes y/o en mal estado ( Elementos de carrocería en mal estado)

10302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación

| ADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| Apto | Díaz, Pablo D. | Ing. Hueso, Leonardo J. Mat. Nº: 11070(C.P.I.G.M.) |