Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
2gufjzBWCc

Serie V

CERTIFICADO Nº 0594731

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97

10 TITULAR/ PROPIETARIO:	ABDON MARIO ALBERTO
12 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 20260419782
13 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	JULIO BALMACEDA Nº 188
14 CIUDAD/ MUNICIPIO:	LA CONSULTA
15 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	5565
16 TELEFONO/ TELEFONE:	156732204
17 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
18 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	MENDOZA
19 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	AA673JL
19 REGISTRO / RENAVAM:	A544186
7 AÑO / ANO:	2016
11 CATEG. VEHICULAR/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
45 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	10/11/2025
46 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBACIÓN:	10/11/2025
47 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	10/11/2026
48 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	INSTECMEC S.R.L.
49 CODIGO CENTRO DE REVISION: CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	000055
50 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. LEONARDO J. HUESO
51 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	11070(C.P.I.G.M.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

Leonardo Jorge Hueso
Ingeniero Industrial
Mat. 11.070 / A

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.80 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.50 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	6.10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	SCANIA
24 MODELO/ MODELO:	G360 A4X2
25 NUMERO/ NUMERO:	+9B5G4X200++H3893932+
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	8282807
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CP CF CMG CI CPG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	CONTINENTAL
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	09600334

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 4568977
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1450.0

MECOSUR

ORIGINAL

CEROCINCONUEVECUATROSIETETRESUNO

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Guerra Almeira, María	Ing. Hueso, Leonardo J. Mat. Nº: 11070(C.P.I.G.M.)

Certificado: V-594731

Escaneado con CamScanner

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de inspección Nº: 1

CARGA: S	PASAJEROS (———)	VTL (———)	VERIFICADO (———)
OBS: 280455	FECHA: 10/11/2025	HORA ENT: 15:30 / SAL: 15:49	Nro: 055-01138691

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: ABDON MARIO ALBERTO		DOMINIO: AA673JL	AÑO: 2014
	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS: SCANIA		G360 A4X2	[illegible]
MOTOR: SCANIA		DC12	[illegible]
NEUMÁTICOS: CONTINENTAL			0366003236
LIMITADOR: Mz			
CARROCERÍA: -		TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTV: -	PLANO VTV Nro: -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: Cv

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				
EJES	BÁSCULA	TDA. IZQ.	TDA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	[illegible]	[illegible]
1	4721	11.33	13.69	17.24	54.02	[illegible]	[illegible]
2	2015	5.84	5.44	7.35	53.02	[illegible]	
3							
4							
TOTAL	6736				53.72		
REMOLQUE 1	6737	5.39	6.74	21.03	38.35		

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNRT/SIA, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA Nº 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

[illegible] Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada Patente en mal estado)

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Guerra Almeira, María	Ing. Hugo Leonardo [illegible]

Certificado: V-556731

Escaneado con CamScanner

CNRT | CENTRO NACIONAL DEL TRANSPORTE — FORMULARIO DE CONTROL DE MODELO

Ministerio de Transporte Argentina

Decreto 779/95 anexo I Art. 34. Disposición 663/2022 CNRT

Número de Formulario	Fecha y Hora de Emisión
4568977	10/11/2025 16:48






A. Datos de la Unidad

1 Dominio	2 Número de Chasis		
AA673JL	9BSS4X200**H3893932		
33a Marca	4 Modelo	5 Año	
SCANIA	G360 A4X2	2016	

B. Características de Modelo

6 Categoría	7 Tipo de Vehículo	8 Tipo de Cabina	9 Tipo de Tren	10 Tipo de Tracción
N3	Camión Tractor	Dormitorio	1s1d	4x2

11 Cantidad de Asientos	12a Tanques de Combustible	12b Capacidad Total de Combustible	13 Tipo de Vinculación	14 Tipo de Super Estructura
2	3	1450,00 l	Plato	Plato de Enganche

C. Pesos y Dimensiones

15 Altura	16 Ancho	17 Largo
3,80 m	2,50 m	6,10 m

18 Longitud de Articulación	19 Centro de Carga	20 Longitud de la Super Estructura
4,60 m	3,30 m	N/C

21 Distancia entre Ejes						22 Ancho del Eje Trasero	23 Longitud Voladizo Trasero
1°/2°	3,60 m	2°/3°	N/C	3°/4°	N/C	4°/5°	N/C	2,40 m	1,20 m

24a Peso 1er eje	24b Peso 2do eje	24c Peso 3er eje	24d Peso 4to eje	24e Peso 5to eje
4721 kg	2015 kg	N/C	N/C	N/C

25 Datos Complementarios

Taller de Revisión Técnica	Firma del Director Técnico	QR
INSTEC MEC S A N° Taller: 55	Nombre: Leonardo Hueso Matrícula: 11070A	

Escaneado con CamScanner