

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
106ZJ2o3od

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

- TURA / ALTURA: 3.00 m.
- CHO / LARGURA: 2.60 m.
- RGO / COMPRIMENTO: 14.90 m.

ASIS BASTIDOR/ CHASSI

- RCA / MARCA: HELVETICA
- DELO/ MODELO: SR 3E 1+2 BV
- MERO/ NUMERO: 8DHSR14B3E0005509
- NTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
- 28 TARA / TARA (*): -
- 29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 28500
- 30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
- 31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

- 32 **NUMERO** / NÚMERO (*): -
- 33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): -
- 34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

- 35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
- 36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- 37 **TIPO**/ TIPO: -
- 38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

- 39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CF CMG CP CI CTE
- 40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
- 41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

- 42 **MARCA**/ MARCA (*): -
- 43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
FCM Nº: 5289783
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- 01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: TRANSPORTE CABRERA S.R.L.
- 02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 33709481199
- 03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: SARMIENTO Nº 648
- 04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: GAIMAN
- 05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 9105
- 06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 2915736446
- 07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): -
- 08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: CHUBUT
- 09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **OIP911**
- 10 **REGISTRO** / RENAVAM: A223895
- 11 **AÑO** / ANO: 2014
- 12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: O4
- 13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 07/09/2026
- 14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 07/09/2026
- 15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **07/09/2027**
- 16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: VERIFICACIÓN OLAVARRÍA S.A.
- 17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 020-060
- 18 **RESPONSABLE TECNICO:** / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. OMAR ANIBAL LAFÓN
- 19 **N° DE REGISTRO**/ N° DE REGISTRO: 55811(COLEGIO DE

OMAR ANIBAL LAFON
ING. ELECTROMECANICO
M. P. 55811

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCINCOSIETETRESDOSTRESCUATRO

MERCOSUR

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rivas, Andrés Manuel	Ing. Lafón, Omar Anibal Mat. Nº: 55811(Colegio de Ingenieros de la

Certificado: W-573234

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
106ZJ2o3od

Serie **W**

CERTIFICADO Nº 0573234

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: TRANSPORTE CABRERA S.R.L.
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 33709481199
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: SARMIENTO Nº 648
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: GAIMAN
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 9105
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 2915736446
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: CHUBUT
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **OIP911**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A223895
11 **AÑO** / ANO: 2014
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: O4
13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 07/09/2026
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 07/09/2026
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **07/09/2027**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA**: VERIFICACIÓN OLAVARRÍA S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION**: 020-060
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO**: ING. OMAR ANIBAL LAFÓN
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO: 55811(COLEGIO DE

OMAR ANIBAL LAFON
ING. ELECTROMECANICO
M. P. 55811

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 3.00 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 14.90 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: HELVETICA
24 **MODELO**/ MODELO: SR 3E 1+2 BV
25 **NUMERO**/ NUMERO: 8DHSR14B3E0005509
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL : 28500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): -
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): -
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CF CMG CP CI CTE
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA**/ MARCA (*): -
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 5289783
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROCINCOSIETETRESDOSTRESCUATRO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rivas, Andrés Manuel	Ing. Lafón, Omar Anibal Mat. Nº: 55811(Colegio de Ingenieros de la

Certificado: W-573234

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO





106ZJ2o3od

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO



...io de Transporte
...idencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
020-060	FECHA 07/09/2026	HORA HI: 07:42 / HF: 08:18	Nro. **060-01176578**

ENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

ITULAR: TRANSPORTE CABRERA S.R.L. | DOMINIO **OIP911** | AÑO 2014

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	HELVETICA	SR 3E 1+2 BV	8DHSR14B3E0005509
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	CA-PC (CAJA ABIERTA -	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	2500	7.4	6.4	13.51	56.27	CO(%)	HC(ppm)
2	1577	4.7	4.5	4.26	59.47	NOX	
3	1699	4.8	5.1	5.88	59.4	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	5776				58.06	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 3	5776	5.2	5.4	3.7	18.71	DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (ESTADO DE BANDAS)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rivas, Andrés Manuel	Ing. Lafón, Omar Anibal Mat. Nº: 55811(Colegio de Ingenieros de la

Certificado: W-573234