Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
74GA5exMX

Serie V

CERTIFICADO Nº 0671108

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: TRANSPORTE LIBERTADOR S.A.
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF:** CUIT 30646211936
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: MAESTRA BALDINI 1710 ESQ. DANT
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: LA MATANZA
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 1759
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 0
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **PLV202**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A395439
11 **AÑO** / ANO: 2016
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: N3
13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 20/10/2025
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 20/10/2025
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **20/10/2026**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** VERIFICA S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 010-082
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. HUGO RAFAEL MELMAN
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO: 12566(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA /** ALTURA: 4.00 m.
21 **ANCHO /** LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO /** COMPRIMENTO: 6.30 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA /** MARCA: SCANIA
24 **MODELO/** MODELO: G360 A4A2
25 **NUMERO/** NUMERO: +9BSG4X200++G3882404+
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 **TARA /** TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL : 16500
30 **CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT /** CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO /** NÚMERO (*): 8270762
33 **COMBUSTIBLE /** COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA /** POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CPG CMG CF CP CI
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*): CONTINENTAL
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): 09498480

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4515556
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 800.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROSEISSIETEUNOUNOCEROOCHO

MERCOSUR





74GA5exMXJ

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR		OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 010-082	FECHA 20/10/2025	HORA HI: 17:41 / HF: 18:26	Nro. **082-01294938**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: TRANSPORTE LIBERTADOR S.A.	DOMINIO **PLV202**	AÑO 2016

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	G360 A4A2	+9BSG4X200++G3882404
MOTOR	SCANIA	G360 A4X2	8270762
TACOGRAFO LIMITADOR	CONTINENTAL No		09498480
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4390	15.7	17.4	9.77	76.86
2	2140	4.57	5.35	14.58	47.25
3					
4					
TOTAL	6530				67.16
FRENO ESTAC. 2	6530	5.27	5.84	9.76	17.34

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.21
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	92.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	2.0 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rodriguez, Alfredo	Ing. Melman, Hugo Rafael Mat. Nº: 12566(COPIME)

Certificado: V-671108

de VERIFICA S.R.L.

Diego A. Maradona 3831 (1754) San Justo - Bs.As.
Tel.: 37515000 - Whatsapp : 1135676323
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

X

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

ORDEN DE SERVICIO

Nro. 0009-00048353

Fecha : 20/10/2025

C.U.I.T. : 30-68181749-9
Ing. Brutos Conv. Mult. : 901-175027-9
Inicio Actividades : 04/08/1995

Sres. : TRANSPORTE LIBERTADOR S.A. **Código : 0000001144**

Domicilio : MAESTRA BALDINI 1710 ESQ. DANT

Localidad : CASEROS ESTAFETA Nº 1 (1678) BUENOS AIRES **I.V.A. : RESP. INSCRIPTO** **C.U.I.T. : 30-64621193-6**

Cantidad	Descripción
1	(32001) BANDA ROJA
1	(32010) CIRCULO 80

Rev: 9022902_0_PLV202 Rev: __PLV202

OBSERVACIONES

RECIBI CONFORME

FIRMA, ACLARACION y DNI

ORIGINAL