de VERIFICA S.R.L.

Diego A. Maradona 3831 (1754) San Justo - Bs.As.
Tel.: 37515000 - Whatsapp : 1135676323
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

X

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

ORDEN DE SERVICIO

Nro. 0009-00047842

Fecha : 04/10/2025

C.U.I.T. : 30-68181749-9
Ing. Brutos Conv. Mult. : 901-175027-9
Inicio Actividades : 04/08/1995

Sres. : TRANSPORTE LIBERTADOR S.A.

Código : 0000001144

Domicilio : MAESTRA BALDINI 1710 ESQ. DANT

Localidad : CASEROS ESTAFETA N° 1 (1678) BUENOS AIRES

I.V.A. : RESP. INSCRIPTO

C.U.I.T. : 30-64621193-6

Cantidad	Descripción
1	(01200) OBLEA CARGA Y PASAJEROS
1	(02211) HONORARIOS ACOPLADOS

Rev: rto-47842-1293955_0_AA463PE

OBSERVACIONES

RECIBI CONFORME

FIRMA, ACLARACION y DNI

ORIGINAL

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
7cxRwWqd1

Serie V

CERTIFICADO Nº 0664204

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: TRANSPORTE LIBERTADOR S.A.
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30646211936
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: MAESTRA BALDINI 1710 ESQ. DANT
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: LA MATANZA
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 1759
06 TELEFONO/ TELEFONE: 0
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **AA463PE**
10 REGISTRO / RENAVAM: A534099
11 AÑO / ANO: 2016
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 04/10/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 04/10/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **04/10/2026**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: VERIFICA S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 010-082
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. GUSTAVO J. RAMUNDO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO: I013554(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TÉCNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 ALTURA / ALTURA: 4.30 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 15.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: PINCEN
24 MODELO/ MODELO: SCS 2+1 E
25 NUMERO/ NUMERO: 8A9S5S528GG335092
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*): -
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CP CI CMG CF CPG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCCE (CAJA CERRADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
FCM Nº: 4477214
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROSEISSEISCUATRODOSCEROCUATRO

MERCOSUR





7cxRwWqd1w

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 107405387492

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 010-082	FECHA 04/10/2025	HORA HI: 07:20 / HF: 08:03	Nro. **082-01293955**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: TRANSPORTE LIBERTADOR S.A.	DOMINIO **AA463PE**	AÑO 2016

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	PINCEN	SCS 2+1 E	8A9S5S528GG335092
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCCE (CAJA CERRADA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1		5790	13.19	13.02	1.29	46.14	CO(%)	HC(ppm)
2		3930	11.97	15.48	22.67	71.2	NOX	
3		3520	12.79	14.05	8.97	77.73	RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	
							INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL		13240				61.98	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC.	2	6620	12.44	13.01	4.38	39.19	DERIVA	(m/Km.
	3	6620	12.21	12.34	1.05	37.8		

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (BANDAS ROTAS)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Peralta Catania, Nicolás	Ing. Ramundo, Gustavo J. Mat. Nº: I013554(COPIME)

Certificado: V-664204