Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 040-016	FECHA 29/09/2025	HORA HI: 10:59 / HF: 11:42	Nro. **016-01078514**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO:

TITULAR: UDRIZARD VIVIANA ISABEL	DOMINIO **AB854TN**	AÑO 2017

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS VOLKSWAGEN	17.280 LR	953658247JR801320
MOTOR MAN	280	2094692A414692
TACOGRAFO CONTINENTAL LIMITADOR Sí		09657119
CARROCERIA -	TCA (CAJA ABIERTA)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

ANOMALIAS SEGÚN CÓDIGO (CONTINUACIÓN)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Lauria, Gustavo	Ing. Palopolo, Héctor Daniel Mat. Nº: 41382(CIEER)

Certificado: V-404989


MS V-0404989
MERCOSUR
Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía
REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)
25
VALIDO HASTA
26
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
MS V-0404989

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
4tyBGuVNgT

Serie V

CERTIFICADO Nº 0404989

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	UDRIZARD VIVIANA ISABEL
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 27222301241
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	ITUZAINGO Nº2045
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	CONCORDIA
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	3200
06 TELEFONO/ TELEFONE:	3454019469
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	ENTRE RÍOS
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	AB854TN
10 REGISTRO / RENAVAM:	A896866
11 AÑO / ANO:	2017
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	29/09/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	29/09/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	29/09/2026
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	MOTORTEST S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	040-016
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. HÉCTOR DANIEL PALOPOLO
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	41382(CIEER)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.20 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	7.90 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	VOLKSWAGEN
24 MODELO/ MODELO:	17.280 LR
25 NUMERO/ NUMERO:	953658247JR801320
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	2094692A414692
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CPG CMG CP CF
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	CONTINENTAL
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	09657119

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 4461744
Nro. de ICM: 161588
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 600.0

MERCOSUR

IGINAL

CEROCUATROCEROCUATRONUEVEOCHONUEVE



Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 521505391453
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	CAMION TRACTOR C/ CAB DORMITORIO Y CAJA ABIERTA
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Linea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 040-016	FECHA 29/09/2025	HORA HI: 10:59 / HF: 11:42	Nro. 016-01078514

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: UDRIZARD VIVIANA ISABEL — DOMINIO **AB854TN** — AÑO 2017

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	VOLKSWAGEN	17.280 LR	953658247JR801320
MOTOR	MAN	280	2094692A414692
TACOGRAFO LIMITADOR	CONTINENTAL Sí		09657119
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP Nro. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4445	9.01	11.3	20.27	46.58
2	3449	8.49	7.8	8.13	48.15
3					
4					
TOTAL	7894				47.26
FRENO ESTAC. 2	7894	8.41	6.89	18.07	19.76

GASES			
BACHARACH	OPACIDAD 0.25		
CO(%)	HC(ppm)		
NOX			
RUIDO			
EXT. ESCAPE	90.4 dBA		
INT. PASAJE	MOT. 3/4		
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.	
DERIVA	1.59	(m/Km.)	

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020303(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Manoplas/Manotas - Gemelos > Mal estado de bujes (silenblocks) (2DO EJE LADO DERECHO BUJE)

040504(L) Chasis > Motor Transmisión > Inexistencia de seguro de cardan (REFORZAR TRAMO DELANTERO)

070704(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Posición) > Descripción libre

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión (ESTADO)

09010205(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Descripción libre

09030204(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Ventanillas, Luneta (y demás vidrios) > Accionamiento de ventanillas defectuoso (CONTROLAR FUNCIONAMIENTO LADO ACOMPAÑANTE)

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (ESTADO CIRCULO)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Lauria, Gustavo	Ing. Palopolo, Héctor Daniel Mat. Nº: 41382(CIEER)

Certificado: V-404989