Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
68HD0KDsd

Serie V

CERTIFICADO Nº 0427814

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veiculo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: TRANSPORTES LAM SRL
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF:** CUIT 30714203254
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: RIOJA 1943 P9
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: ROSARIO
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 2000
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 3412149153 3456459094
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*):
08 **DEPARTAMENTO /** PROVINCIA / UF: SANTA FE
09 **MATRICULA / DOMINIO /** PLACA: FKH950
10 **REGISTRO /** RENAVAM: A575601
11 **AÑO /** ANO: 2006
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: N3
13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO: 06/10/2025
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO: 06/10/2025
15 **FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO: **06/10/2026**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** DILEY ITV SA
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 100-032
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:**
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: ING. RUBEN DANIEL BARRA
18 **RESPONSABLE TECNICO:**
RESPONSÁVEL TÉCNICO: 2-0690-3(C.I.E)
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO:

FIRMA RESP. TECNICO
ASINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 **ALTURA /** ALTURA: 2.55 m.
21 **ANCHO /** LARGURA: 6.10 m.
22 **LARGO /** COMPRIMENTO:

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA /** MARCA: SCANIA
24 **MODELO/** MODELO: R124GA
25 **NUMERO/** NUMERO: +9BSR4X2A0++63578626+
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 **TARA /** TARA (*):
29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 **CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*):
31 **CMT /** CMT (*):

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO /** NÚMERO (*): 8059379
33 **COMBUSTIBLE /** COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA /** POTENCIA(*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA:
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO:
37 **TIPO/** TIPO:
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CARGA GRAL
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA/** MARCA (*):
43 **NUMERO/** NÚMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

1 CM N° 447/9504
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 700.0

INGENIERO MECANICO
C.I.E Nº 2-0690-3

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROCUATRODOSSIETEOCHOUNOCUATRO







68HD0KDsdY

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nacion

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TECNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-032	FECHA 06/10/2025	HORA HI: 10:01 / HF: 10:33	Nro. **032-01106393**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: TRANSPORTES LAM SRL	DOMINIO **FKH950**	AÑO 2006

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	R124GA	+9BSR4X2A0++63578626+
MOTOR	SCANIA	R124GA	8059379
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4932	12.26	13.04	5.98	52.29
2	2088	6.26	5.89	5.91	59.32
3					
4					
TOTAL	7020				54.38
FRENO ESTAC. 2	7020	6.7	6.16	8.06	18.67

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.34
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	84.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	2.9 (m/Km.)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (FALDONES TRASEROS - ESTADO)

RUBEN D. BARRA
INGENIERO MECANICO
I.G.I.E Nº 2-0690/3

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Malarria, Gaston	Ing. Barra, Ruben Daniel Mat. Nº: 2-0690-3(C.I.E)

Certificado: V-427814