Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
6eCwBRXuS

Serie **V**

CERTIFICADO Nº 0365721

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC(X)

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: RUIZ BEJAR S.R.L.
= **RUT / CUIT / CNPJ / CPF:** CUIT 30710007051
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: SAN MARTIN 951. PISO 7. DEPTO. A.
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: SAN MIGUEL DE TUCUMÁN (EST.
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 4000
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 1
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:** TUCUMÁN

08 **MATRICULA / DOMINIO / PLACA:** **AA353TI**
10 **REGISTRO / RENAVAM:** A530036
11 **AÑO / ANO:** 2016
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO: 17/10/2025
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO: 17/10/2025
15 **FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO: **17/10/2026**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA /** NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: TECNICA CANIZARES S.R.L.
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 120-059
18 **RESPONSABLE TECNICO:** RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. JOSE RAMON TANA
19 **Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:** 28210(COPIT)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO
20 **ALTURA / ALTURA:** 3.00 m.
21 **ANCHO / LARGURA:** 2.60 m.
22 **LARGO / COMPRIMENTO:** 7.60 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA / MARCA:** IVECO
24 **MODELO/ MODELO:** 180E33
25 **NUMERO/ NUMERO:** 8ATA1PNH0GX100508
26 **CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:** 2
27 **TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):** 1S-1D
28 **TARA / TARA (*):** -
29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 **CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):** -
31 **CMT / CMT (*):** -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO / NÚMERO (*):** F2BE06818148239
33 **COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):** GAS OIL
34 **POTENCIA / POTENCIA(*):** -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CMG CP CF
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/ MARCA (*):** CONTINENTAL
43 **NUMERO/ NÚMERO (*):** 00497734

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4509072
Nro. de ICM: 46175
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 550.0

Ing. JOSÉ RAMÓN TANA
M.P. 28210
REVISION TÉCNICA NACIONAL
RTO TUCUMAN

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROTRESSEISCINCOSIETEDOSUNO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Escaneado con CamScanner



Antecedentes de la Actividad	* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	TRACTOR CON CAJA ABIERTA
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

Escaneado con CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTjL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 120-059	FECHA 17/10/2025	HORA HI: 11:17 / HF: 11:36	Nro. **059-01089465**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: RUIZ BEJAR S.R.L. | DOMINIO **AA353TI** | AÑO 2016

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	IVECO	180E33	8ATA1PNH0GX100508
MOTOR	IVECO	180E33	F2BE06818148239
TACOGRAFO	CONTINENTAL		09497734
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)

EJES	BASCULA
1	4826
2	3949
3	
4	
TOTAL	8775
FRENO ESTAC. 2	8775

CONTROL DE FRENOS

FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
11.51	12.42	7.33	50.55
10.15	8.39	17.34	47.86
			49.34
10.34	8.6	16.83	22.0

GASES

BACHARACH	OPACIDAD 0.85
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE	89.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	2.0 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

070904(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Freno(Stop) > Descripción libre (luz de stop intensidad)

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (circulo cantidad y derecha no reglamentario)

APTO

Ing. JOSÉ RAMÓN TANA
M.P. 28210
REVISIÓN TÉCNICA NACIONAL
RTO TUCUMÁN

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto		

Escaneado con CamScanner